

### Poznámka k závěrům ekologického auditu

Tento průzkum upozornil na základě naměřených hodnot (zvýšený obsah polycyklických aromatických uhlovodíků především v ukazateli benzo(a)pyren) na možné lokální znečištění v oblasti bývalých nádrží úpravy vody se závěrem, že tento prostor byl historicky zavezen antropogenními navážkami. Příslušný metodický pokyn „indikátory znečištění“ (vydává Ministerstvo životního prostředí) říká, že *„překročení hodnoty indikátorů neznamena automaticky nutnost provedení nápravných opatření, jedná se pouze o indikaci, že zvýšená úroveň znečištění má potenciál nepříznivého vlivu na lidské zdraví či ekosystémy, a je nezbytné významnost tohoto rizika dále zkoumat a hodnotit“*. Za tímto účelem je v současné době připravováno výběrové řízení na vypracování analýzy rizik kontaminovaného území, a to včetně možnosti použití těchto navážek v rámci hrubých terénních úprav v těsné blízkosti této lokality do násypů, neboť existuje možnost ponechání těchto navážek v předmětné lokalitě (naměřené výsledky nejsou nikterak výjimečné pro území tohoto charakteru - oblast zatížená těžkým průmyslem). Proto je třeba považovat učiněné závěry, zejména k možným nákladům za odvoz těchto navážek na skládku, za předběžné.