


# PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Příloha č.1	Přehledná situace zájmového území (M 1:25 000)
Příloha č.2	Rozčlenění na dílčí plochy a vymezení projektovaných stavebních prací (M 1:2 000)
Příloha č.3.1:	Lokalizace průzkumných prací (M 1:2 000)
Příloha č.3.2:	Situace s vyznačením inženýrsko-geologických rajónů a omezujících prvků (M 1:2 000)
Příloha č.3.3:	Výsledky chemických analýz vzorků vod (M 1:2 000)
Příloha č.3.4:	Výsledky chemických analýz vzorků zemin (M 1:2 000)
Příloha č.3.5:	Výsledky atmogeochemického průzkumu (M 1:2 000)
Příloha č.4:	Mapa reliéfu předkvartérního podloží (M 1:2 000)
Příloha č.5:	Mapa mocnosti krycích hlín s vymezením ploch redukce po HTÚ (M 1:2 000)
Příloha č.6:	Mapa poklesů terénu a mocnosti navážek (M 1:2 000)
Příloha č.7:	Účelová hydrogeologická mapa (M 1:2 000)
Příloha č.8:	Mapa hloubky ustálené hladiny po HTÚ (M 1:2 000)
Příloha č.9:	Mapa hloubky naražené hladiny po HTÚ (M 1:2 000)
Příloha č.10:	Geologické profily vrtů
Příloha č.11.1:	Podélný geotechnický řez komunikací PK1
Příloha č.11.2:	Podélný geotechnický řez komunikací PK2
Příloha č.11.3:	Podélný geotechnický řez komunikací PK3
Příloha č.11.4:	Podélný geotechnický řez komunikací PK4
Příloha č.11.5:	Podélný geotechnický řez komunikací PK4 sjezd k ČOV
Příloha č.11.6:	Podélný geotechnický řez koleji
Příloha č.12:	Přehled fyzikálně-mechanických vlastností zemin
Příloha č.13:	3D grafický model (pouze v digitální verzi) průnik terénu po HTÚ s naraženou hladinou podzemní vody (všechny zvodně) a s ustálenou hladinou podzemní vody antropogenní a hlavní písčité zvodně

Průmyslová zóna Nad Barborou

Souhrnný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum a průzkum potenciálního znečištění území



zájmové území

**Průmyslová zóna Nad Barborou**  
**Souhrnný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum**  
**a průzkum potenciálního znečištění území**

**Přehledná situace zájmového území**

podklad: základní topografická mapa 1:25 000

Zpracoval: Ing. Václav Holčáček

Příloha: 1

Schválil: Ing. Pavel Malucha

Měřítko: 1 : 25 000

Jaturn : 8/2014






- Legenda:
- ora neprojektovaná nová kôl
  - ora projektovaná lineárna sieť
  - dlh. úseky projektovanej
  - projektovaná územná sieť
  - hranice územnej jednotky
  - územná jednotka

Plánováno stavebné územie:  
 1. územná jednotka: 1. územná jednotka  
 2. územná jednotka: 2. územná jednotka  
 3. územná jednotka: 3. územná jednotka

Stavba:	1. územná jednotka	2. územná jednotka	3. územná jednotka
Objekt:	1. územná jednotka	2. územná jednotka	3. územná jednotka
Podlažia:	1. územná jednotka	2. územná jednotka	3. územná jednotka

Projektant:




**Legenda:**

- zóna č. 1 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 2 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 3 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 4 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 5 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 6 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 7 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 8 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 9 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 10 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 11 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 12 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 13 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 14 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 15 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 16 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 17 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 18 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 19 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 20 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 21 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 22 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 23 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 24 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 25 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 26 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 27 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 28 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 29 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 30 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 31 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 32 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 33 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 34 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 35 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 36 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 37 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 38 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 39 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 40 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 41 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 42 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 43 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 44 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 45 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 46 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 47 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 48 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 49 - zóna s najvyšším stupňom ochrany
- zóna č. 50 - zóna s najvyšším stupňom ochrany

Projektant	GeoGreenSoft
Stavba	Projekt územného rozhodnutia o zriaďovaní územnej štandardnej časti územného plánu obce
Objekt	Územný plán územia obce
Číslo	1/2019
Podpis	GeoGreenSoft





**Legenda:**

- dišití plocha průmyslové zóny
- odběrné místo vzorku vody
- izolnie koncentrace RAS (krok 250 mg/l) v rámci antr. a hl. píštěně zvodně
- koncentrace ClO-C40 <0,1 mg/l
- koncentrace ClO-C40 0,1-0,3 mg/l
- koncentrace ClO-C40 0,03-0,5 mg/l
- koncentrace ClO-C40 0,5-1,0 mg/l
- hodnota koncentrace RAS
- hodnota koncentrace Chlorná
- hodnota koncentrace Sírnaná
- hodnota koncentrace amoniakých látek
- hodnota koncentrace dusičnaná

**Průmyslová zóna Nad Barborou**  
 Souhrnný inženýringologický a hydrogeologický průzkum  
 o průzkum potenciálního znečištění území

**Výsledky chemických analýz vzorků vod**

průzk. území: mace

Zpracoval:	Ing. Václav Holáček	Průška:	3.3
Seznamil:	Ing. Pavel Matucha		
MS*Šed:	1 : 2.000		
Uzemí:	18/2007		


**GeoGreenGas**  
 s.r.o.

100

10000  
497000

**Legenda:**

- díleč plocha průmyslové zóny
- NBS-9 odběrné místo vzorku zeminy
  - 1.
  - 2.
- koncentrace Cl<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>: 0-50 mg/kg sušiny
- koncentrace Cl<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>: 50-100 mg/kg sušiny
- koncentrace Cl<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>: 100-400 mg/kg sušiny
- koncentrace suma PAH: 0-10 mg/kg sušiny
- koncentrace suma PAH: 10-100 mg/kg sušiny
- koncentrace suma PAH: 100-500 mg/kg sušiny



Průmyslová zóna Nad Barborou  
 Souhrnný inženýringologický a hydrogeologický průzkum  
 o průzkum potenciálního znečištění území

Výsledky chemických analýz vzorků zemín

posk. od: 14.03.2017, muze

Zpracoval:	Ing. Václav Holáček	Průška:	3,4
Seznamil:	Ing. Pavel Matucha		
Měřítko:	1 : 2,000		
Datum:	18/2017		

**GeoGreenGas**  
PROJEKT

**Legenda:**

- A23 odběrné místo půdního vzduchu
- dlučí plocha průmyslové zóny

**SUMA UHLÍKOVODÍKŮ**


	0 to 300
	300 to 500
	500 to 700
	700 to 50000

**TOL**

	0,0001 to 1
	1 to 10
	10 to 60

**METAN**

	0,0001 to 200
	200 to 500
	500 to 29450




**Průmyslová zóna Nad Barborou**  
 Souhrnný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum  
 a průzkum potenciálního znečištění území

**Výsledky atmochemického průzkumu**

poslední aktualizace mapy	
Zpracoval:	Ing. Věra V. Jelitková
Schválil:	Ing. Pavel Malý
Mřížková:	1 : 2 000
Datum:	8/2014
Průběh:	3,5

**GreenGas**  
 GREEN GAS





**Legenda:**


- 10 — Izolinie povrchu mocnění (m p. t.)
- 230 — Izolinie povrchu mocnění (m n. m.)
- dílčí plocha průmyslové zóny
- NBP-5 ● vrt ověřující mocnění

**Průmyslová zóna Nad Barbora**  
 Souhrnný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum  
 a průzkum potenciálního znečištění území

Mapa reliéfu předkvartérního podlaží

poslední aktualizace mapy	Zpracoval:	na. Václav Jistavský	Strana:	4
	Sestavil:	Ing. Zdeněk Kaluška		
	Kartač:	1: 2 000		
	Datum:	5/2014		

**Green Gas**  
 s.r.o.




- Legenda:**
- 10 - Izolihle mocností krycích hlín (m)
  - oblast redukce na mocnost < 1 m
  - dílčí plocha průmyslové zóny
  - rozsah a max. hloubka výkopů
  - rozsah a max. výška násypů

Průmyslová zóna Nad Barborou  
 Souhrnný inženýringologický a hydrogeologický průzkum  
 o průzkum potenciálního znečištění území  
 Mapa mocností krycích hlín s vymezením  
 ploch redukce po HTÚ




posled. aktualizace : mace

Zpracoval:	Ing. Václav Holáček	Př. chr.:	5
Sevřel I.:	Ing. Pavel Matucha		
Moř. štud.:	1 : 2.000		
Datum :	18/2017		

GreenGas




**Legenda:**

-  mocnost navážky (m)
-  poklesy za období 1961-2012 (cm)
-  oříščí plocha průmyslové zóny

<b>Průmyslová zóna Nad Barborou</b> Souhrnný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum a průzkum potenciálního znečištění	
Podtitul: katastrální mapa	
Zpracovatel: Ing. Václav I. Štítný	Příloha: 6
Seřadil: Ing. Arnel Klaužner	
Verze: 1 : 2 000	
Jakum: 8/2014	






- Legenda:**
- dílní plocha průmyslové zóny
  - NBV-50**  
250,00  
vrst s použitými HG údaji
  - červeně naražené hladiny (n. m.)  
(u starších vrtů provedených přepačet a pakies terénu)
  - hydrozohypsy ustálené hladiny (n. m.)
  - 250— hlavní písčité zvrstvení
  - 250— návážková zvrstvení
  - 250— zvrstvení písčité čocky
  - rozsah halšttravských štěnků
  - předpoklad rozsahu písčité čocky
  - plocha s možností zasakování viz text, kapitola 4.2.5
  - směr proudění podzemní vody
  - dle karotáže bez proudění
  - dle karotáže
  - dle interpolace

**Průmyslová zóna Nad Barborou**  
Souhrnný inženýringologický a hydrogeologický průzkum  
o průzkum potenciálního znečištění území

**Účelová hydrogeologická mapa**

průzk. úst. číslo: 001/2017	Průzk. číslo:	Průzk. číslo:	Průzk. číslo:
	Ing. Václav Holáček	Průzk. číslo:	Průzk. číslo:
	Ing. Pavel Malucha	Průzk. číslo:	Průzk. číslo:
	1 : 2.000	Průzk. číslo:	Průzk. číslo:
	18/2017	Průzk. číslo:	Průzk. číslo:

**GeoGreenGas**



- Legenda:**
- dílčí plocha průmyslové zóny
  - hloubka ustílené hladiny po HTU  
(m pod terénem)
  - 2- hlavní písčité a navážková zvodně
  - 2- zvodně písčité čocky
  - rozhraní dílčích zvodně
  - NBV-10 existující HG vrty  
tm. modré - archívní  
sv. modré - aktuálně provedené


Průmyslová zóna Nad Barborou  
Souhrnný inženýringologický a hydrogeologický průzkum  
o průzkum potenciálního znečištění území

Mapa hloubky ustílené hladiny po HTU

posled. aktualizace

Zpracoval:	Ing. Václav Holáček	Průška:	
Seznamil:	Ing. Pavel Matucha		
Měřítko:	1 : 2 000		
Datum:	18/2017		

**GeoGreenGas**  
s.r.o.



**Legenda:**

	Hĺbkka naraženě hladiny po HT0 (m pod terémem)
	díleč plocha průmyslově zóny
<b>NBV-80</b>	existující HG vrty tm. modré - archivní sv. modré - aktuálně provedené

**Průmyslově zóna Nad Barborou**  
Souhrnný inženýringový a hydrogeologický průzkum  
o průzkum potenciálního znečištění území

**Mapa hloubky naražené hladiny po HT0**

projekat: <b>Hydrosoft</b> s.r.o.	zpracoval: <b>Ing. Václav Holáček</b>	Průzkum: <b>9</b>
	Seznam: <b>Ing. Pavel Matucha</b>	
	Měřítko: <b>1 : 2 000</b>	
	Datum: <b>18/2017</b>	

**GeoGreenGas**  
s.r.o.

# PŘÍLOHA Č. 10

## GEOLOGICKÉ PROFILY VRTŮ


Průmyslová zóna Nad Barborou

Souhrnný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum a průzkum potenciálního znečištění území

## Geologická dokumentace vrtu

## NBP-1 (vs5)

Souřadnice X : 1103048.61  
Y : 456604.78  
Nadmořská výška : 251.19  
Lokalita : Karviná - Doly  
Mapa 1:25.000 15-441



## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání : 10.6.2014  
Datum ukončení vrtání : 10.6.2014

Vrtná souprava : Nordmeyer  
Vrtná technologie : jádrověspirálem

Jméno vrtníka : Bažek, L.

INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMĚR  
[m] [mm]

0.0 - 14.0 190

VÝSTROJ PRŮMĚR  
[m] [mm]

0.0 - 8.0 110

8.0 - 13.7 P 110

13.7 - 14.0 110

## PODZEMNÍ VODA

Ustálená hladina : 9.39 m

Datum zjištění : 12.6.2014

t. naražená hladina : 12.50 m

Měřítko : 1:100  
ID\_OBJ : 88  
Projekt :  
Zpracoval :  
Datum : 2014  
Průřeh :



## Geologická dokumentace vrtu

NBN-2

Souřadnice X : 1103215.31  
Y : 456925.56  
Nadmořská výška : 259.47  
Lokalita : Karviná - Doly  
Mapa 1:25.000 : 15-441

Hloubka [m]	Přijatý profil	Odběry vzorků	Podzemní voda	14688	736133	GT	Popis polohy
1							
1	C63			Mg	MLY	2a	0.00 1.50 : navážka, soudržná (hlína prachovitá se stavební suti, hnědá, tuhá až pevná)
2							1.50 6.60 : navážka nesoudržná (směs škváry, strusky a stavebního odpadu, šedá, středně uhlí, do 4 m zavlhlá, níže vlhká)
3							
4	C60			Mg	GMY	2b	
5							
6							
7	C11 C13			clorSi	F5.MLO	8	6.60-6.80 : hlína jílovitá s humózní příměsí, hnědošedá, tuhá, vlhká; s úlomky navážky (zatlačeno s nadloží)
8				clSi	F6 CI	8	6.80-7.50 : jíla se střední plasticitou, okrový s šedými šmouhami, tuhý/pevný, zavlhlý
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Hladina podzemní vody nebyla zastižena

## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání : 2.6.2014  
Datum ukončení vrtání : 2.6.2014  
Vrtná souprava : Nordmeyer  
Vrtná technologie : jádrové  
Jméno vrtmistra : Bulin, Z.

## INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMÉR

[m] [mm]

0.00 - 7.50 175

## PODZEMNÍ VODA


Hladina podzemní vody nebyla zastižena

Měřítko : 1 : 100  
ID\_OBJ : 82  
Projekt :  
Zpracoval : DPB  
Datum : 2014  
Průcha :

## Geologická dokumentace vrtu

NBN-3 (vs1)


Souřadnice X : 1103424,12  
Y : 456662,78  
Nadmořská výška : 264,15  
Lokalita : Karviná - Doly  
Mapa 1:25.000 : 15-441



## Geologická dokumentace vrtu

NBN-4

Souřadnice X : 1103099.82  
Y : 456346.56  
Nadmořská výška : 236.37  
Lokalita : Karviná - Doly  
Mapa 1:25.000 15-441




Měřítko : 1 : 100  
ID\_OBJ : 89  
Projekt :  
Zpracoval : DPB  
Datum : 2014  
Průřeh :

## Geologická dokumentace vrtu

NBP-7


Souřadnice X : 1103926.93  
Y : 456705.88  
Nadmožská výška : 270.13  
Lokalita : Karviná - Doly  
Mapa 1:25.000 15-441



## Geologická dokumentace vrtu

NBN-8


Souřadnice X : 1103697,10  
Y : 457141,31  
Nadmořská výška : 267,10  
Lokalita Karviná - Doly  
Mapa 1:25.000 15-441



## Geologická dokumentace vrtu

NBP-9


Souřadnice X : 1103536.98  
Y : 456757.98  
Nadmořská výška : 268.28  
Lokalita : Karviná - Doly  
Mapa 1:25.000 15-441



## Geologická dokumentace vrtu

NBN-10 (vs3)

Souřadnice X : 1103914,88  
Y : 456334,52  
Nadmořská výška : 263,20  
Lokalita : Karviná - Doly  
Mapa 1:25.000 15-441



## Geologická dokumentace vrtu

NBN-12

Souřadnice X : 1103108.82  
Y : 456426.51  
Nadmořská výška : 246.98  
Lokalita : Karviná - Doly  
Mapa 1:25.000 : 15-441

Hloubka [m]	Přijatý profil	Odběry vzorků	Podzemní voda	14688	736133	GT	Popis polohy	
1							0.00 1.40 : navážka soudržná (hlína jílovitá, hnědá s občasnými šedými a okrovými šmouhami, kamenitá příměs, pevná);	
2				Mg	CLY	2a		
3							1.40 5.00 : navážka nesoudržná (zvětralá karbonická hlšina s úlomky hornin až 10 cm velikosti, tm. šedá, obsah uhlíkové hmoty do 1%, suchá);	
4				MG	GPY	2b		
5							5.00-8.30 : navážka nesoudržná (písek s kamenitou příměsí - do prům. 5cm, tm. hnědošedá, zvlhlá)	
6				MG	SMY	2b		
7								
8								
9				clorSi	F5 MLO	8	8.30-9.70 : hlína humózní s drobnými úlomky karb. hornin (zatačeno z nadloží), tm. hnědá, tuhá	
10				siCl	F6 Cl	8	9.70-11.20 : hlína prachovitá se střední plasticitou, hnědá, tuhá	
11							11.20 13.00 : jíla s vysokou plasticitou, šedý s říznými závrsky a hojnou příměsí vápníků, tuhý	
12				grCl	F8 CH	4a		
13							13.00-15.00 : vápnitý jíla s vysokou plasticitou (mircenní), pevný	
14				Cl	F8 CH	9a		
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání : 10.6.2014  
Datum ukončení vrtání : 10.6.2014  
Vrtná souprava : Nordmeyer  
Vrtná technologie : jádrověšpirálem  
Jméno vrtmistra : Bažek, L.

INTERVALY VRTÁNÍ [m]	PRŮMÉR [mm]
0.0 - 15.0	190

## PODZEMNÍ VODA

Hladina podzemní vody  
nebyla zastižena

Měřítko : 1 : 100  
ID\_OBJ : 87  
Projekt :  
Zpracoval : DPB  
Datum : 2014  
Průřeh : :



## Geologická dokumentace vrtu

NBN-13

Souřadnice X : 1103332,20  
Y : 456993,15  
Nadmořská výška : 262,45  
Lokalita : Karviná - Doly  
Mapa 1:25.000 : 15-441

Hloubka [m]	Přijatý profil	Odběry vzorků	Podzemní voda	14688	736133	GT	Popis polohy	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

Interval [m]	Průměr [mm]
0.00 - 7.00	175

PODZEMNÍ VODA	
Datum zjištění	2.6.2014
1. narážná hloubka	4.50 m

Měřítko	1 : 100
ID_OBJ	81
Projekt	
Zpracoval	DPB
Datum	2014
Přihla	

## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání : 2.6.2014  
Datum ukončení vrtání : 2.6.2014  
Vrtná souprava : Nordmeyer  
Vrtná technologie : jádrové  
Jméno vrtmistra : Bulin, Z.

## INTERVALY VRTÁNÍ

[m] PRŮMĚR [mm]

0.00 - 7.00 175

## PODZEMNÍ VODA

Datum zjištění : 2.6.2014  
1. narážná hloubka : 4.50 m

0.00-1.40 : navážka, soudržná (do 0,6m hlína prachovitá s humózní příměsí - podomnice, hnědá, dále sprašová hlína okrová s šedými šmouhami, tuhá až pevná)

1.40-5.50 : navážka nesoudržná (karbonská hlušina, charakteru hrubozrnného štěrku s kamony až 20 cm, šedá, středně ulehlá, suchá - ve 4,5m vlhká; obsah uhoelné hmoty do 1%)

5.50-6.00 : navážka soudržná (hlína humózního charakteru - zapáchající s příměsí karbonské hlušiny, šedohnědá, měkká, mokrá)

6.00-7.00 : navážka nesoudržná (karbonská hlušina, charakteru hrubozrnného štěrku, šedá, středně ulehlá, suchá; obsah uhoelné hmoty do 1%)

## Geologická dokumentace vrtu

NBN-15

Souřadnice X : 1103518.19  
 Y : 456266.69  
 Nadmořská výška : 259.09  
 Lokalita : Karviná - Doly  
 Mapa 1:25.000 : 15-441



## Popis polohy

14688	736133	GT	6
Mg	MLOY	2a	0.00-0.70 : navážka soudržná (hlína humózní s ojedinělými výskyty kaminité příměsí a drobných střípků, tmavě hnědá, drolivá)
clSi	F6 CL	3	0.70-1.30 : jíla nízkou plasticitou, okrový s šedými šmouhami, pevný
saclSi	F4 CS	4b	1.30-2.20 : jíla písčité, okrový s šedými šmouhami, tuhý, homogenně jílovité polohy
claiSa	S5 SC	5	2.20-2.50 : písek jílovitý, okrový, středně ulehlý, vlhký
siCl	F6 Cl	4a	2.50-3.80 : jíla nízkou až střední plasticitou, okrový s šedými šmouhami, do 3 m pevný, dále tuhý
saCl	F4 CS	4b	3.80-4.50 : jíla písčité, okrový s šedými šmouhami, do 4 m pevný, dále tuhý, vlhký
siSa	S3 S-F	5	4.50-6.00 : písek jemnozrnný až střednězrnný s příměsí jemnozrnné zeminy, šedý s okrovými a ryzými šmouhami, ulehlý, zvodněný v úseku od 5 - 5,5 m, s polkami jilu, ojediněle se zrný křemene o velikosti 1 - 2 cm

## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání : 19.6.2014  
 Datum ukončení vrtání : 19.6.2014  
 Vrtná souprava : Nordmeyer  
 Vrtná technologie : jádrové  
 Jméno vrtníka : Bulin, Z.

INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMĚR  
 [ m ] [ mm ]

0.00 - 6.00 115

## PODZEMNÍ VODA

Datum zjištění : 19.6.2014  
 1. naražená hladina : 4.50 m

Měřítko : 1 : 100  
 ID\_OBJ : 93  
 Projekt :  
 Zpracoval : DPB  
 Datum : 2014  
 Průřeh :

## Geologická dokumentace vrtu

NBN-16

Souřadnice X : 1103615,71  
Y : 456410,33  
Nadmořská výška : 264,69  
Lokalita : Karviná - Doly  
Mapa 1:25.000 : 15-441



## Popis polohy

14688	736133	GT	6
orSi	F5 MI O	1	0.00-0.40 : tlina orníční s drobnými úlomky cihel a příměsí štěrkových zm., tmavě hnědá, drolivá, vlhká
oSi	F6 CL	3	0.40-1.90 : prachovitý jíł s nízkou plasticitou, okrový s šedými šmouhami, pevný, místy laminy a polohy písčitého jílu (1,0 - 1,1 m, 1,5 - 1,6 m)
sas:Cl	F4 CS	4b	1.90-2.70 : jíł písčítý, okrový, drolivý, tuhý-pevný
siCl	F6 CL	4a	2.70-6.00 : jíł s nízkou plasticitou, v 2,7 - 2,9 m okrový, pak lamina hnědého jílu, od 2,9 m šedý s okrovými šmouhami, od 5,5 m okrový s šedými šmouhami, do 3,5 m pevný, dále tuhý až pevný, od 4,7 m tuhý, v úseku 4,4-4,7m místy prachovité laminy

## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání : 19.6.2004  
Datum ukončení vrtání : 19.6.2004  
Vrtná souprava : Nordmeyer  
Vrtná technologie : jádrové  
Jméno vrtníka : Bulín, Z.

INTERVALY VRTÁNÍ [m]	PRŮMÉR [mm]
0.00 - 6.00	115

## PODZEMNÍ VODA

Hladina podzemní vody nebyla zastižena

Měřítko : 1 : 100  
ID\_OBJ : 92  
Projekt :  
Zpracoval : DPB  
Datum : 2014  
Průřeh :

## Geologická dokumentace vrtu

NBN-17

Souřadnice X : 1103781.98  
Y : 456549.88  
Nadmořská výška : 269.29  
Lokalita Karviná - Doly  
Mapa 1:25.000 15-441



## Popis polohy

14688	736133	GT	6
Mg	MLY	2a	0.00 0.50 : navážka soudržná (hlína s kamenitou příměsí, hnědá, pevná, droblivá)
Mg	Y	2b	0.50 0.70 : navážka nesoudržná (kořeny s koeterními oslatky)
Mg	Y	2b	0.70 1.10 : navážka nesoudržná (kusy cihel)
Mg	MLY	2a	1.10 1.40 : navážka soudržná (hlína hnědá s tmavě hnědými šmouhami, pevná)
siCl	F6 Cl	3	1.40 4.40 : jíle střední plasticitou, okrový s šedými a rziivými šmouhami, níže šedý s rziivými šmouhami, luhý/pevný, rozpadavý
saCl	F4 CS	4b	4.40 5.00 : jíle silně písčité, světle hnědý s rziivými šmouhami, pevný/velmi pevný
Sa	S2 SP	5	5.00 6.00 : pisek jemnozrný, světlé žlutobílý, ušhlý, zavíhly

## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání 11.6.2014  
Datum ukončení vrtání 11.6.2014  
Vrtná souprava Nordmeyer  
Vrtná technologie jádrové  
Jméno vrtníka Blážek, L.

## INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMÉR

[ m ] [ mm ]

0.00 - 6.00 148

## PODZEMNÍ VODA

Hladina podzemní vody  
nebyla zastižena

Měřítko : 1 : 100  
ID\_OBJ : 90  
Projekt :  
Zpracoval : DPB  
Datum : 2014  
Prloha :

## Geologická dokumentace vrtu

NBN-18

Souřadnice X : 1103980.91  
Y : 456872.68  
Nadmořská výška : 271.54  
Lokalita Karviná - Doly  
Mapa 1:25.000 15-441

Hloubka [m]	Přijalý profil	Odběry vzorků	Podzemní voda	14688	736133	GT	Popis polohy	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání 18.6.2014  
Datum ukončení vrtání  
Vrtná souprava Nordmeyer  
Vrtná technologie jádrové  
Jméno vrtmistra Bulin, Z.

INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMÉR  
[m] [mm]

0.00 - 8.00 148

## PODZEMNÍ VODA

Hladina podzemní vody  
nebyla zastižena

Měřítko : 1 : 100  
ID\_OBJ : 91  
Projekt :  
Zpracoval : DPB  
Datum : 2014  
Průřeh :

0.00-2.00 : návážka nesoudržná (směs pomletých  
dřev a šetrku, hlíny a písku, PVC)

Mg GMY 2b

Mg CSY 2a

2.00-2.30 : návážka soudržná (pískitý jí s  
dřev, okrový s šedými šmouhami, tuhý, vlhký)

2.30-8.00 : písčité jí se souvkovou příměsí do 2,5 m  
okrový, dále šedý, s okrovými a rziými šmouhami, v  
4,5 m hnědá lamina, 7 - 7,5 m hnědošedý, pevný, v  
úseku 4,5-4,8 tuhý; mezi 2,5 - 2,7 m úbytek písčité  
frakce, v 2,9 m a 4,5 - 4,8 m přechod v písek jílovitý

clSa F4 CS 4b

Hladina podzemní vody nebyla zastižena

## Geologická dokumentace vrtu

NBN-19

Souřadnice X : 1103319,70  
Y : 456594,90  
Nadmořská výška : 251,10  
Lokalita : Karviná Doly  
Mapa 1:25.000 : 15-441



## Popis polohy

14688	736133	GT	6
Mg	MLOY	2a	0.00 0.50 : navážka soudržná (hlina s písčito kamenitou příměsí, humózní, hnědo černá, rozředlá)
cSi	F6 CL	8	0.50 1.50 : jílo střední plasticitou, hnědošedý s hojnými černými nitkami (glebové alterovaný), tuhý, vlhký (deluvální)
cSi	F6 CL	4a	1.50 2.00 : prachovitý jíl s nízkou plasticitou, okrověšedý, tuhý, drobný
Cl	F8 CH	4a	2.00 3.70 : jíl s vysokou plasticitou, místy s písčitou příměsí a ojednělými souvkami, okrověhnědý s šedými šmouhami, tuhý od 2,5m pevný
Cl	F8 CH	9a	3.70-4.00 : vápnitý jíl s vysokou plasticitou (miocén), šedý, pevný, v 3.8m - 4cm poloha jemnozrného písku

## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání : 17.7.2014  
Datum ukončení vrtání : 17.7.2014  
Vrtná souprava : Makita  
Vrtná technologie :  
Jméno vrtníka : vibrační/jacové Kovács, M.

## PODZEMNÍ VODA


Ustálená hladina : 0.20 m  
Datum zjištění : 17.7.2014  
1. naražená hladina : 0.20 m

Měřítko : 1 : 100  
ID\_OBJ : 107  
Projekt :  
Zpracoval : DPB  
Datum : 2014  
Průřez :

## Geologická dokumentace vrtu

SHB-1

Souřadnice X : 1103838.87  
Y : 456918.29  
Nadmořská výška : 272.08  
Lokalita : Karviná - Doly  
Mapa 1:25.000 15-441



## Popis polohy

14688	736133	GT	6
crSi	F5 MI O	1	0.00 0.60 : tlina humózní, v přívrchové vrstvě s příměsí demoličního materiálu, tm. hnědá, drolivá, zavlhá
siCl	F6 Cl	3	0.60 2.50 : prachovitý jíl se střední plasticitou, okrový s šedými šmouhami (1.0 1.3 m šedá poloha), luhý, zavlhý
clSa	S3 S-F	5	2.50-6.00 : písek s jemnozrnnou příměsí až jílovitý písek, střednězrnný, okrový s rziými a šedými polohami a tm.hnědými závalky, souvková příměs, ulehý; v intervalech 2.5 - 3.5 a 4.3 - 5.5 jílovitý
saCl	F1 CS	4b	6.00 11.50 : silně písčlý jí až jílovitý písek, plastický, souvková příměs, hnědý s okrovými šmouhami, luhý/pevný, vlhký

## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání : 2.6.2014  
Datum ukončení vrtání : 2.6.2014  
Vrtná souprava : Nordmeyer  
Vrtná technologie : jádrové  
Jméno vrtmistra : Bulin, Z.

## INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMÉR

[ m ] [ mm ]

0.0 - 11.5 175

## PODZEMNÍ VODA

Hladina podzemní vody nebyla zastižena

Měřítko : 1 : 100  
ID\_OBJ : 83  
Projekt :  
Zpracoval : DPB  
Datum : 2014  
Prloha :

## Geologická dokumentace vrtu

SHB-2

Souřadnice X : 1103398.83  
Y : 456308.07  
Nadmořská výška : 261.26  
Lokalita : Karviná - Doly  
Mapa 1:25.000 : 15-441



## Popis polohy

14688	736133	GT	
Mg	QMY	2b	0.00-0.70 : navážka nesoudržná (demoliční suť s hlinitopísčitou příměsí)
saSiCl	F6 CL	3	0.70-1.40 : jíla s nízkou plasticitou, okrový s hojnými šedými šmouhami, tuhý
clSa	S5 SC	4b	1.40-2.20 : písk s jílovitý až jíla písčité, střednězrný, rzuvý, stří. ulehlý; obsah jílovitých zvrásků
siCl	F6 CL	4a	2.20-2.50 : jíla s nízkou plasticitou, s lamínami písčitého jíla, okrový s hojnými šedými šmouhami, tuhý
clSa	S5 SC	4b	2.50-3.20 : písk jílovitý až jíla písčité, střednězrný, rzuvý, stří. ulehlý; obsah jílovitých zvrásků
siCl	F6/F8	4a	3.20-6.00 : jíla se stří. až vysokou plasticitou, do 4 m okrový, 4-5.4m hnědý s hojnými šedými šmouhami, 5.4-6m okrový s hojnými šedými šmouhami, tuhý/pevný

## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání : 9.6.2014  
Datum ukončení vrtání : 9.6.2014  
Vrtná souprava : Nordmeyer  
Vrtná technologie : jádrové  
Jméno vrtmistra : Blažek, L.

## INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMÉR

[m]	[mm]
0.00 - 6.00	148

## PODZEMNÍ VODA

Hladina podzemní vody nebyla zastižena


Měřítko : 1 : 100  
ID\_OBJ : 85  
Projekt :  
Zpracoval : DPB  
Datum : 2014  
Průřeh : :



## Geologická dokumentace vrtu

## SHB-3 (vs4)

Souřadnice X : 1103648.48  
Y : 456117.81  
Nadmořská výška : 260.62  
Lokalita : Karviná - Doly  
Mapa 1:25.000 15-441



14688 736133 GT

## Popis polohy

Mg	MLOY	2a
saS/Cl	F4 CS	4b
slCl	F6 Cl	4a
clSa	F4/S5	4b
Sa	S2 SP	5
Cl	F8 CH	4a
grSa	S2 SP	5

0.00 1.00 : navážka soudržná (hlína humózní s příměsí deformační suli, tm, hnědá)

1.00 3.40 : jíl písčilý, okrový s šedými šmouhami, do 3 m pevný, níže tuhý; v úseku 2.8-3m poloha jílu se střední plasticitou

3.40-6.00 : jíl se střední plasticitou, okrový s šedými šmouhami, tuhý, 20 cm nad bází vlnký až mokvý

6.00 6.70 : jíl silně písčilý, 20cm od stropu šedý, pak 10 cm tm, hnědý až černý, s organickou příměsí, mokvý, tuhý, dále šedohnědý, pevný s laminami písku

6.70 7.50 : písek střednězrný, šedobílý, ulehý, zvodněný

7.50 8.00 : jíl s vysokou plasticitou, obsah až 2 cm vařoucí, šedý s tm, šedými laminami, u báze s rziivými šmouhami, tuhý/pevný

8.00 9.00 : písek střednězrný se souvkovou příměsí, sv. šedobílý, ulehý, zvodněný

## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání : 9.6.2014  
Datum ukončení vrtání : 11.6.2014  
Vrtná souprava : Nordmeyer  
Vrtná technologie : jádrové  
Jméno vrtmistra : Blážek, L.

INTERVALY VRTÁNÍ [m]	PRŮMÉR [mm]
0.00 - 9.00	148

VÝSTROJ [m]	PRŮMÉR [mm]
0.00 - 5.00	110
5.00 - 7.70	110
7.70 - 8.00	110

## PODZEMNÍ VODA


Ustálená hladina : 2.58 m  
Datum zjištění : 7.7.2014  
1. naražená hladina : 6.00 m

Měřítko : 1:100  
ID\_OBJ : 86  
Projekt :  
Zpracoval : DPB  
Datum : 2014  
Průřeh : :

## Geologická dokumentace vrtu

SHB-4

Souřadnice X : 1103678.82  
Y : 456579.52  
Nadmořská výška : 269.48  
Lokalita Karviná - Doly  
Mapa 1:25.000 15-441



## Popis polohy

14688	736133	GT	
Mg	MLY	2a	0.00 0.50 : navážka, soudržná (podomičn) hlína písčtá s úlomky cihel, tmavé hnědá, droivá, pevná, suchá) 0.50 4.70 : jíl prachovitý s nízkou plasticitou, okrový s šedými šmouhami (v 2.5 - 3 m sv. šedá poloha), tuhý/pevný, zavhlý
siCl	F6 CL	3	
e/Si	F6 CL	4a	4.70 7.00 : prachovitý jíl s nízkou plasticitou, rozpadavý, hnědý (kakaový odstín), pevný/velmi pevný, zavhlý (5.1 - 6 m suchý)
siCl	F6 Cl	4a	7.00-7.80 : jíl prachovitý středně plasticitý, okrový s šedými a rživými šmouhami (od 7.5 m šedý), tuhý
sas/Cl	F4 CS	4b	7.80 8.50 : jíl písčtý, hnědošedý, tuhý až pevný; v 8-8.2m pchod do tuhého, st. plastického prachvlého jlu
Sa	S2 SP	5	8.50 9.40 : pisek jemnozrný, žlutošedý, ulehý, suchý
sagrCl	F4 CS	4b	9.40 12.00 : jíl písčtý se souvkovou příměsí, šedý, s hnědými šmouhami, tuhý

## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání 9.6.2014  
Datum ukončení vrtání 9.6.2014  
Vrtná souprava Nordmeyer  
Vrtná technologie jádrové/spirálem  
Jméno vrtmistra Blažek, L.

## INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMÉR

[ m ] [ mm ]

0.0 - 12.0 148

## PODZEMNÍ VODA

Hladina podzemní vody nebyla zastižena


Měřítko : 1 : 100  
ID\_OBJ : 84  
Projekt :  
Zpracoval : DPB  
Datum : 2014  
Prloha :

## Geologická dokumentace vrtu

NBS-1

## Popis polohy

Souřadnice X : 1103887.60  
Y : 456418.60  
Nadmořská výška : 269.50  
Lokalita : Karviná - Doly  
Mapa 1:25.000 : 15-441



0.00-1.00 : navážka nesoudržná (směs cihel a škváry, suchá, rozvrháno do charakteru písku s úlomky)

1.00-2.00 : navážka soudržná (jílovitá hlína, hnědočedá, měkká, s úlomky cihel, v 1 m navrtán kus těsnění (izolační pás) a bílé kousky umělé hmoty (nejspíš těsnící pěny))

2.00-2.50 : navážka (rozvrtný beton)

2.50-3.30 : hlína písčité, hnědá až žlutohnědá, suchá, hrudkovitá

3.30-4.00 : písek jemnozrný, žlutobílý, mírně zavilý, neabrazivní

## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání : 30.5.2014  
Datum ukončení vrtání : 30.5.2014  
Vrtná souprava : Nordmeyer  
Vrtná technologie : jádrověšpirálem  
Jméno vrtmistra : Bulín, Z.

INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMÉR  
[m] [mm]

0.00 - 4.00 190

## PODZEMNÍ VODA

Hladina podzemní vody  
nebyla zastižena

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44


Měřítko : 1 : 100  
ID\_OBJ : 77  
Projekt :  
Zpracoval :  
Datum : 2014  
Průcha :

## Geologická dokumentace vrtu

NBS-2

Souřadnice X : 1103896.80  
 Y : 456485.00  
 Nadmořská výška : 269.00  
 Lokalita : Karviná - Doly  
 Mapa 1:25.000 : 15-441

## Popis polohy



- 0.00-0.20 : navážka soudržná (humózní hlína)
- 0.20-1.20 : navážka nesoudržná (škvárovina bez zápachu, suchá.)
- 1.20-2.10 : jílovitá hlína, tuhá, šedá s rezivě žlutými smouhami, proužkovaná, v 1,8 - 2,1 m hnědá
- 2.10-3.50 : pisek jemnozrný, žlutý, suchý, neabrazivní, se závalky rezivě písčité hlíny
- 3.50-4.00 : hlína jílovitá, šedá, s rezivými povlaky s písčitou výplní

## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání : 30.5.2014  
 Datum ukončení vrtání : 30.5.2014  
 Vrtná souprava : Nordmeyer  
 Vrtná technologie : jádrověšpirálem  
 Jméno vrtníka : Bulín, Z.

INTERVALY VRTÁNÍ [m]	PRŮMÉR [mm]
0.00 - 4.00	190

## PODZEMNÍ VODA

Hladina podzemní vody nebyla zastižena

Měřítko : 1 : 100  
 ID\_OBJ : 78  
 Projekt :  
 Zpracoval :  
 Datum : 2014  
 Průřeh :

## Geologická dokumentace vrtu

NBS-3

Souřadnice X : 1103854,90  
Y : 456502,50  
Nadmořská výška : 268,50  
Lokalita : Karviná - Doly  
Mapa 1:25.000 : 15-441


## Popis polohy



## Geologická dokumentace vrtu

NBS-8 (vs2)

Souřadnice X : 1103896.00  
 Y : 456488.00  
 Nadmořská výška : 269.00  
 Lokalita : Karviná Doly  
 Mapa 1:25.000 : 15-441



## Popis polohy

0.00-0.40 : navážka soudržná (humózní hlína)

0.40-1.00 : navážka nesoudržná (škvárovina bez zápachu, suchá.)

1.00-2.30 : jílovitá hlína, tuhá, šedá s rezivě žlutými smouhami, proužkovaná, v 1,8 - 2,1 m hnědá

2.30-3.50 : písek jemnozrný, žlutý, suchý, neabrazivní, se závalky rezivě písčité hlíny

## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání : 24.6.2014  
Datum ukončení vrtání :

24.6.2014

Vrtná souprava : Nordmeyer

Vrtná technologie : spirál

Jméno vrtníka : Blažek, L.

Měřítko : 1 : 100  
 ID\_OBJ : 102  
 Projekt :  
 Zpracoval :  
 Datum : 2014  
 Průřeh :

## Geologická dokumentace vrtu

**NBS-9**

Souřadnice X : 1103867.00  
 Y : 456445.00  
 Nadmořská výška : 269.50  
 Lokalita : Karyviná Doly  
 Mapa 1:25.000 : 15-441

## Popis polohy



0.00 1.70 : navážka soudržná (popilek)

1.70 3.00 : hlína prachovitá (sprašová), okrověšedá

## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání : 24.6.2014  
 Datum ukončení vrtání : 24.6.2014  
 Vrtná souprava : Nordmeyer  
 Vrtná technologie : spirál  
 Jméno vrtmistra : Blažek, L.

## PODZEMNÍ VODA

Hladina podzemní vody  
 nebyla zastižena

Měřítko : 1 : 100  
 ID\_OBJ : 103  
 Projekt :  
 Zpracoval :  
 Datum : 2014  
 Průřeh :

## Geologická dokumentace vrtu

NBS-10

Souřadnice X : 1103683.00  
Y : 456757.00  
Nadmořská výška : 262.50  
Lokalita : Karyviná Doly  
Mapa 1:25.000 : 15-441

## Popis polohy



0.00 0.20	: ornice
0.20 1.30	: navázka nesoudržná (domeňací materiál - cihly, škvárovina)
1.30 1.50	: navázka soudržná (hlína s příměsí materiálu zalačeného z nadoží)
1.50 2.00	: prachovitá hlína, šedá
2.00 3.00	: hlinitý písek, rzivě žlutý, souvková příměs, prvních 10 cm syký, dále soudržný
3.00 3.50	: hlína písčtá

## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání : 24.6.2014  
Datum ukončení vrtání : 24.6.2014  
Vrtná souprava : Nordmeyer  
Vrtná technologie : spirál  
Jméno vrtníka : Blažek, L.

## PODZEMNÍ VODA

Hladina podzemní vody  
nebyla zastižena

Měřítko : 1 : 100  
ID\_OBJ : 104  
Projekt :  
Zpracoval :  
Datum : 2014  
Průřeh :




## Geologická dokumentace vrtu

NBS-16

Souřadnice X : 1103845.00  
Y : 456485.00  
Nadmořská výška : 268.50  
Lokalita : Karviná, Doly  
Mapa 1:25.000 : 15-441

## Popis polohy




Měřítko : 1 : 100  
ID\_OBJ : 105  
Projekt :  
Zpracoval :  
Datum : 2014  
Průřeh :

## Geologická dokumentace vrtu

NBV-1

Souřadnice X : 1103316.40  
 Y : 456745.10  
 Nadmořská výška : 263.56  
 Lokalita : Karviná, Doly  
 Mapa 1:25.000 : 15-441




## Geologická dokumentace vrtu

Objekt

NBV-2

Souřadnice X : 1103662.40  
Y : 456291.50  
Nadmořská výška : 264.38  
Lokalita : Karviná Doly  
Mapa 1:25.000 15-441



1	2	3	4	5	6	7
Mg	MLOY	1				
Mg	GMY	2b				
saS/Cl	F4 CS	2a				
saS/Cl	F6 CL	3				
siCl	F6 Cl	4a				
saS/Cl	F4 CS	4b				
siCl	F6 Cl	4a				
siSa/Cl	F6 CL	4a				
saS/Cl	F4 CS	4b				
Sa	S3 S-F	5				
ciSaSi	F4 CS	4b				

## Popis polohy

0.00 0.20 : dŕn

0.20 0.80 : navázka kamenitá (hlušina) s příměsí písčité hlíny, černá, sypká, mokrá

0.80 1.10 : hlína písčitá s kamenitou příměsí (promíslená při demolici), okrová, šedé šmouhy, tuhá, vlhká

1.10 4.00 : hlína prachovitá (sprašová), okrová místy sv. hnědá, šedé šmouhy až polohy, ojediněle drobné valouny, tuhá, vlhká

4.00 8.00 : hlína prachovitá, okrová s šedými šmouhami až polohami, tuhá, při bázi až měkká, vlhká

8.00 8.50 : hlína písčitá, žlutá sv. hnědá, měkká, vlhká velmi vlhká

8.50 11.00 : jíl, šedý, tuhý pevný, zavlhlý

11.00 11.60 : hlína jílovitá, příměs souvků, hnědá až šedá, 5cm vrstva hlíny písčité, rezavé, tuhé až pevné s hojným výskytem souvků

11.60 12.00 : hlína jílovitá, písčitá, souvková, rezavá s šedými šmouhami, tuhá pevná, zavlhlá

12.00 14.00 : písek střednězrný, okrový, ojediněle valouny prům. 5 cm, vlhký, s polohami šedé, písčité hlíny

14.00 15.50 : hlína prachovitá písčitá, souvková, hnědá, níže šedá s rezavohnědými šmouhami, měkká, tuhá, vlhká.

## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání : 7.4.2011  
Datum ukončení vrtání : 7.4.2011  
Vrtná souprava : NORDMEYER DSB 2/  
Vrtná technologie : rotační, správná  
Jméno vrtníka : Hruška

INTERVALY VRTÁNÍ [m]	PRŮMĚR [mm]
0.0 - 15.5	320

VÝSTROJ [m]	PRŮMĚR [mm]
0.0 - 6.5	110
6.5 - 9.5	110
9.5 - 15.5	110

## PODZEMNÍ VODA


Ustálená hladina : 13.11 m  
Datum zjištění : 8.4.2011  
1. naražená hladina : 0.50 m  
2. naražená hladina : 8.00 m

Měřítko : 1 : 100  
ID\_OBJ : 32  
Projekt :  
Zpracoval : DPB  
Datum : 2011  
Průřeh :

## Geologická dokumentace vrtu


NBV-3

Souřadnice X : 1103561.00  
Y : 456580.20  
Nadmořská výška : 267.52  
Lokalita : Karviná Doly  
Mapa 1:25.000 15-441



## Geologická dokumentace vrtu

NBV-4



Měřítko : 1 : 100  
ID\_OBJ : 28  
Projekt :  
Zpracoval : DPB  
Datum : 2011  
Průřeh :


## Geologická dokumentace vrtu

Objekt

NBV-5

Souřadnice X : 1103350.20  
Y : 456174.30  
Nadmožská výška : 255.94  
Lokalita : Karviná Doly  
Mapa 1:25.000 15-441

Schema vrtání a výstroje



## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání : 6.4.2011  
Datum ukončení vrtání : 6.4.2011  
Vrtná souprava : NORDMEYER DSB 2/  
Vrtná technologie : rotační, sprá  
Jméno vrtmistra : Hruška

INTERVALY VRTÁNÍ [m]	PRŮMĚR [mm]
0.0 - 15.5	320

VÝSTROJ [m]	PRŮMĚR [mm]
0.0 - 8.5	110
8.5 - 14.5	110
14.5 - 15.5	110

## PODZEMNÍ VODA

Ustálená hladina : 13.57 m  
Datum zjištění : 7.4.2011  
1. naražená hladina : 14.50 m

Měřítko : 1 : 100  
ID\_OBJ : 31  
Projekt :  
Zpracoval : DPB  
Datum : 2011  
Průřeh :



## Geologická dokumentace vrtu

NBM-8

Souřadnice X : 1103208.80  
Y : 456513.70  
Nadmořská výška : 249.17  
Lokalita : Karviná Doly  
Mapa 1:25.000 15-441




Měřítko : 1 : 100  
ID\_OBJ : 36  
Projekt :  
Zpracoval : DPB  
Datum : 2011  
Průřeh :



## Geologická dokumentace vrtu

NBM-9

Souřadnice X : 1103491.10  
Y : 456924.80  
Nadmořská výška : 269.04  
Lokalita : Karyviná Dolý  
Mapa 1:25.000 15-441




Hladina podzemní vody nebyla zašřžena

## Geologická dokumentace vrtu

NBM-10

Souřadnice X : 1103491.50  
Y : 456382.90  
Nadmořská výška : 263.83  
Lokalita : Karviná Doly  
Mapa 1:25.000 15-441



## Popis polohy

14688	736133	GT	
5			6
Mg	GMY	2a	0.00 0.40 : navážka, h ína se stavební dr í - bílý, uho lná dr í, tmavé hnědá, tuhá, zavlhlá, drobná
Mg	MLY	2a	0.40 1.00 : h ína prachovitá, hnědo šedá, s příměsí stavební a uho lné dr í (redoponovaná při demolicí), tuhá - pevná, zavlhlá, drobná
sasíSi	F6 CL	3	1.00 2.00 : h ína prachovitá, místy s písčitou příměsí, okrová s šedými šmouhami, tuhá, zavlhlá, drobná
sasíCl	F4 CS	4b	2.00 3.00 : jí písčítý, světle okrový s r z v ý m í polohami, tuhý, zavlhlý
			3.00 5.50 : jí s nízkou písčitou, místy přecházející do písčitého jílu, sv. hnědý - okrový, s šedými polohami, tuhý, místy měkký, vlnký
sasíSi	F6 CL	4a	
Sa	S2 SP	5	5.50-6.00 : písek, střednězrný, žlutý, ulehlý, vlnký
sasíCl	F6 Cl	4a	6.00 7.70 : h ína prachovitě písčítá, hnědošedá, od 6.7 - 7.0 m světle hnědá poloha, měkká, vlnká
Sa	S3 S F	5	7.70 8.40 : písek, střednězrný, šedo hnědý, zvodnělý, tekutý, ojedinelé souvky
Cl	F6 Cl	4a	8.40-9.00 : jí, šedý, pevný, zavlhlý
Sa	S3 S F	5	9.00-10.00 : písek, střednězrný, šedo hnědý, zvodnělý, tekutý, souvková příměs

## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání 11.4.2011  
Datum ukončení vrtání 11.4.2011

Vrtná souprava NORDMEYER DSB 2/  
Vrtná technologie rotační, jádrové  
Jméno vrtmistra Prusik

INTERVALY VRTÁNÍ [m]	PRŮMÉR [mm]
0,0 - 10,0	150

## PODZEMNÍ VODA

Datum zjištění 11.4.2011  
1. naražená hladina 7.60 m  
2. naražená hladina 9.00 m

Měřítko : 1 : 100  
ID\_OBJ : 33  
Projekt :  
Zpracoval : DPB  
Datum : 2011  
Průřeh :



## Geologická dokumentace vrtu

NBM-12

Souřadnice X : 1103743.90  
Y : 456264.00  
Nadmořská výška : 264.56  
Lokalita : Karviná Doly  
Mapa 1:25.000 : 15-441



## Popis polohy

14688	736133	GT	6
siCl	Y (F6)	2a	0.00 0.30 : hlína redeponovaná při demolici (úromky cihel), tmavě hnědá, drobná, suchá
cSi	F6 CL	3	0.30 1.90 : jíla nízkou plasticitou (sprašová hlína), stídně rozavá a šedé polohy, povný, dobvý, suchý
siCl	F6 Cl	4a	1.90-2.90 : jíla se stř. plasticitou, šedý s rzivými šmouhami, tuhý až pevný, zavlhlý
siCl	F6 Cl	4a	2.90 3.50 : jíla se stř. plasticitou, hnědý s odsínem do lila/ova, povný, v 3,0 - 3,1 m polohy šedé prachovitě hlíny, tuhé, od 3,1 - 3,3 m drobný, suchý; v 3,5m rzivé šmouhy
siCl	F6 Cl	4a	3.50 5.90 : jíla se stř. plasticitou, šedý s okrovými šmouhami, od 4,5m šedožlutý, tuhý, zavlhlý
sas'Cl	F4 CS	4b	5.90-6.50 : jíla písčité, tmavě hnědý, s příměsí souvkové velikosti do 1 cm, pevný, místy tuhý, vlhký
siSa	S4 SM	5	6.50-7.10 : písek slabě zahliněný, střednězrný, sv. šedý, ulehý, do 6,8 m vlhký, dále zvodněný
siCl	F6 Cl	4a	7.10-7.70 : jíla, šedý, tuhý, vlhký
Sa	S3 S F	5	7.70 8.00 : písek hrubozrný, rozavý, s valouny až 3 cm - podlouhlé, opracované, zavlhlý, ulehý

## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání : 8.4.2011  
Datum ukončení vrtání : 8.4.2011  
Vrtná souprava : NORDMEYER DSB 2/  
Vrtná technologie : rolační, jádrové  
Jméno vrtmistra : Hruška

INTERVALY VRTÁNÍ [m]	PRŮMÉR [mm]
0.00 - 8.00	150

## PODZEMNÍ VODA

Datum zjištění : 8.4.2011  
1. naražená hladina : 6.90 m

Měřítko : 1 : 100  
ID\_OBJ : 35  
Projekt :  
Zpracoval : DPB  
Datum : 2011  
Prloha :

## GEOLOGICKÝ PROFIL

Objekt

S-34

Souřadnice X : 1103110,00  
Y : 456350,00  
Nadmořská výška : 238,50  
Lokalita : Karviná-Doly  
Mapa 1:25,000 15-441

Hloubka [m]	Přijetí profil	Odběry vzorků	Podzemní voda	Popis polohy	Norma		7
					721003	736133	
1				0.00-0.80 : navážka, jílovitá, uhlí, hnědá, černá, příměs: štěrk			POPISNÁ DATA
1				0.80-2.80 : hlína, tuhá, šedá, hnědá			Datum zahájení vrtání 1.1.1963 Datum ukončení vrtání 1.1.1963
2							PODZEMNÍ VODA
3				2.80-5.00 : slín, pevný, šedý			Ustálená hladina 1.20 m Datum zjištění 1.1.1963
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Měřítko : 1 : 50  
ID\_OBJ : 22  
Projekt :  
Zpracoval :  
Datum : 14.4.2011  
Příloha :

OKD; DPB PASKOV, akciová společnost

## Geologický profil vrtu UZ - 2

Akce : Důl Barbora ÚZK, analýza rizika  
 Nadmořská výška ústí : + 259,58 m n. m. (B.p.v.)

Vrtmistr : R. Prusík  
 Doba vrtání : 6.10. 1998

Hloubka (m)	Kreslený profil	Odběr vzorků	Hladina	Výstroj	Metřaz (m) Pojmenování a popis hornin a zemin
1 m				Ø 110 plná	0,00 - 1,00 : <b>Navážka</b> 0,0 - 0,8 : kamenivo s pískem a kusy redeponované hlíny směs sypká, zavlhlá 0,8 - 1,0 : hlína žlutá, písčitá, zavlhlá, tuhá, plastická, přechod do písku
2 m					
3 m		Z			1,00 - 3,50 : <b>písek</b> : 1,0 - 2,0 střední, světlešedý, sypký, nezahliněný 2,0 - 2,5 : hlína písčito-jílovitá šedá až rezavá, zavlhlá, tuhá, plastická, místy charakter zahliněného písku 2,5 - 3,5 : písek střední až hrubý, křemenný, mírně zahliněný
4 m		Z		perfor.	
5 m					3,50 - 7,00 : <b>štěrkopísek</b> stř. až hrubý s valouny křemene do 5 cm od 6,5 m mokrý
6 m			6,20 m		
7 m			6,50 m		7,00 - 8,50 : <b>miocenní jíl</b> , šedý, pevný, vápnitý
8 m					
9 m	konec				konec
10 m					
11 m					
12 m					
13 m					
14 m					
15 m					

ustálená : 6,20 m, 253,38 m n.m.  
 hladina podzemní vody naražená : 6,50 m, 253,08 m n.m.  
 Z vzorek - zrnitost : 4,0-4,5; 2,3-2,5  
 vzorek - chemismus : 0,2-0,5; 1,0-2,0; 3,5-4,0


OKD, DPB PASKOV, akciová společnost

## Geologický profil vrtu UZ - 1

Akce : Důl Barbora ÚZK, analýza rizika  
 Nadmořská výška ústí : + 260,24 m n.m. (B.p.v.)

Vrtmistr : R. Prusík  
 Doba vrtání : 5.10. 1998

Hloubka (m)	Kreslený profil	Odběr vzorků	Hladina	Výstroj	Pojmenování a popis hornin a zemin
1 m		Z		Ø 110 plná	<b>0,00 - 0,50 : Navážka :</b> 0,00 - 0,10 - drn 0,10 - 0,30 - černá jemnozrnná uhelná hmota, sypká, suchá 0,30 - 0,50 - hlinitý písek šedý, střední, zavlhlý, až písčité hlína 0,50 - 1,00 : <b>písek</b> jemný až střední šedý, vlhký, sypký, bez zápachu 1,00 - 1,20 : <b>jílovitá hlína</b> šedozeleňá, tuhá, šedá, plastická 1,20 - 2,30 : <b>písek</b> střední, šedý, mírně zahliněný, křemenný, vlhký, sypký lámavý 2,30 - 8,50 : <b>písek</b> střední, žlutý, zmo do 2 mm, místy do 5 mm, valouny vzácně do 1 cm, zavlhlý, rezavé polohy, málo zahliněný, ve 3,0-3,2 ulehá poloha, zavlhlý, sypký 8,50 - 9,00 : <b>miocenní vápenný jíl</b> , šedý, s písčítými polohami konec
2 m		Z			
3 m		Z			
4 m					
5 m					
6 m					
7 m					
8 m			8,20 m	perfor.	
9 m		Z	8,35 m		
10 m	konec				
11 m					
12 m					
13 m					
14 m					
15 m					



ustálená : 8,35 m, 251,89 m n.m.

naražená : 8,20 m, 252,04 m n.m.

Z vzorek - zmitost : 0,3 - 0,5; 1,0 - 1,3; 2,0 - 2,2; 8,5 - 8,8

vzorek - chemismus : 0,2 - 0,5; 1,0 - 2,0; 3,0 - 4,0

OKD, DPB PASKOV, akciová společnost

## Geologický profil vrtu HV - 2

Akce : Důl Darkov, bývalý důl Honegger, analýza rizika  
Nadmořská výška ústí : + 264,26 m n.m. (B.p.v.)

Vrtmistr : R. Prusík  
Doba vrtání : 11.10. 1998

Hloubka ( m )	Kreslený profil	Odběr vzorků	Hladina	Výstroj	Metřáž (m) Pojmenování a popis hornin a zemin
1 m			1,31	∅ 110 plná	<b>0,00 - 3,50 : Navážka</b> 0,0 - 2,0 : navážka sypká; směs jemné hlušiny, popela škváry, uhelné hmoty s kusy hlíny. Směs vlhká, místy mokrá, měkká, drobná, místy hlinité polohy 2,0 - 3,5 : hlína žlutá, šedě laminovaná, s kousky cihel tuhá, místy měkká
2 m					
3 m			2,10		
4 m	⊥ / ⊥ / ⊥ / ⊥ /			perfor.	<b>3,50 - 4,50 : Hlína</b> prachovitá, glaciální, žlutohnědá, místy značně velké souvky, většinou křemene do 2 cm tuhá, kompaktní, plastická <b>4,50 - 8,00 : Hlína</b> glaciální, prachovitá, žlutohnědá, místo křemenných souvků jílovité závalky
5 m	○ / ⊥ / ⊥ / ⊥ / ⊥				
6 m	⊥ / ⊥ / ⊥ / ⊥ /				
7 m	○ / ⊥ / ⊥ / ⊥ / ⊥				
8 m	⊥ / ⊥ / ⊥ / ⊥ /				
9 m	konec				
10 m					
11 m					
12 m					
13 m					
14 m					
15 m					

ustálená : 1,31 m, 253,38 m n.m.  
 hladina podzemní vody  
 naražená : 2,10 m, 253,08 m n.m.  
 Z vzorek - zrnitost : 1,5 - 1,7



OKD, DPB PASKOV, akciová společnost

## Geologický profil vrtu HV - 3

Akce : Důl Darkov, bývalý důl Honegger, analýza rizika Vrtmistr : R. Prusík  
 Nadmořská výška ústí : + 259,81 m n.m. (B.p.v.) Doba vrtání : 12.10. 1998

Hloubka (m)	Kreslený profil	Odběr vzorků	Hladina	Výstroj	Metráž (m) Pojmenování a popis hornin a zemin
1 m			suchý vrt	likvidováno	<b>0,00 - 5,10 : Navážka :</b> <u>0,0 - 1,5 :</u> sypká navážka haldovina, uhlí, škvára, popel suchá, černá, šterkovitá <u>1,5 - 3,0 :</u> směs hlíny, cihel, škváry a kamenů, hnědá směs suchá, ulehlá, drobivá <u>3,0 - 5,1 :</u> směs škváry a šterku, kousků cihel a hlíny, méně hlušiny, černá, ulehlá <b>5,10 - 9,00 : hlína jílovitá,</b> žlutohnědá, zavlhlá, velmi tuhá, plastická <b>9,00 - 10,00 : miocenní jíl,</b> šedý, písčitý, tuhý až pevný konec
2 m					
3 m					
4 m					
5 m					
6 m					
7 m					
8 m					
9 m					
10 m					
11 m	konec				
12 m					
13 m					
14 m					
15 m					

hladina podzemní vody - nenaražena, zvodeň není

Z vzorek - zmitost : -

vzorek - chemismus : 0,3 - 0,8; 1,0 - 2,0

## Geologická dokumentace vrtu

J-101

Souřadnice X : 1103819.30  
Y : 456561.80  
Nadmořská výška : 268.90  
Lokalita : Karviná Doly  
Mapa 1:25.000 : 15-441



## Popis polohy

14688	736133	GT	
5	6	7	
Mg	QMY	2a	0.00 0.70 : navážka, hlinitá, kamenitá, hnědá, černá
siCl	F6	3	0.70-2.30 : hlína jílovitá, smouhovaná, akvinná, hnědá, žlutá, šedá
saCl	F4	4b	2.30-3.30 : hlína písčitá, pevná, šedá, hnědá, rezavá
Sa	S2	5	3.30 3.70 : písek střednězrný, ulehlý, vlhký, okrový
clSa	S5	5	3.70-5.00 : písek hlinitý, tuhý, ulehlý, vlhký, žlutý, šedý, rezavý

## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání : 1.1.1996  
Datum ukončení vrtání : 1.1.1996

## PODZEMNÍ VODA

Měřítko : 1 : 100  
ID\_OBJ : 21  
Projekt :  
Zpracoval : GHE  
Datum : 1996  
Průcha :

## Geologický profil

Akce: Karyiná-Doly, Stonava - hydro

Vrt č.: P-7

Doba vrtání: Prosinec 1990

terén 270,83 m n.m.

Nadm. výška:

pažnice 271,52 m n.m.

Souprava H-50, vrtmistr Ondrušek

Hloubka (m)	Zeminy a horniny graficky	Odběr vzorků	Hlídina podz. vody	Pojmenování a popis zemin a hornin ČSN 72 1001
0,0 - 0,2 m				Návoz - ornice prachovitá, hnědá s hojnými organickými zbytky.
0,2 - 0,8 m				Návoz - hlína prachovitá, glaciální, hnědá, šedě smouhovaná, tuhá.
0,8 - 1,3 m				Návoz - hlína se stavební sutí.
1,3 - 4,0 m				Hlína prachovitá, žlutá až žlutohnědá, rezavě až šedě smouhovaná, tuhá (sprašová, přeplavená ?)
4,0 - 5,0 m				Hlína prachovitá, šedohnědá, měkká až tuhá.
5,0 - 5,5 m				Hlína písčité, žlutohnědá s tmavěhnědými laminami, tuhá.
5,5 - 6,2 m				Písek hlinitý, žlutý, střednězrný s hojnými valouny křemene do 1 cm, dokonale opracovanými.
6,2 - 8,0 m				Písčité hlína žlutorezavá, hojná limonitizovaná hnízda až polohy, tuhá až pevná, ojediněle valouny šterku do 5 cm, převážně do 2 cm - křemen.
8,0 - 10,2 m				Hlína písčité, glaciální, šedá až šedohnědá, místy limonitizované smouhy, tuhá až pevná.



hlídina podzemní vody

ustálená: m 14,25 m.n.m. 256,58

naražená: m 13,2 m.n.m. 257,63



neporušený vzorek



porušený vzorek s původní vlhkostí



neporušený vzorek 13-14 m

## Geologický profil

Akce:  
Doba vrtání:

Vrt č.: P-7 (pokrač.)

Nadm. výška:

Hloubka (m) M. 72 100	Zeminy a horniny graficky	Odběr vzorků	Hladina podz. vody	Pojmenování a popis zemín a hornin ČSN 72 1001
1				10,2 - 15,5 m Písek glaciální, žlutý až žlutorezavý střednězrný, s hojným obsahem valounů křemene do 1 cm, k bázi výrazně rozet
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				



hladina podzemní vody

ustálená: m

m.n.m.

naražená: m

m.n.m.

N

neporušený vzorek

PP

porušený vzorek s původní vlhkostí

P

porušený vzorek

## Geologický profil

Akce: Karviná-Doly, Stonava - hydro

Vrt č.: P-8

Doba vrtání: Prosinec 1990

terén 268,74 m n.n.

Souprava H-50, vrtmistr Jantulík

Nadm. výška:

pažnice 269,64 m n.n.

Hloubka (m)	Zeminy a horniny graficky	Odběr vzorků	Hloubka podz. vody	Polmenování a popis zemin a hornin ČSN 72 1001
0,0 - 0,1 m				Hlína humózní, hnědá.
0,1 - 0,6 m		P		Návoz - úlomky cihel, propálená halčovina, hlína.
0,6 - 3,4 m				Hlína prachovitá, žlutohnědá, šedé až okrové smouhy, tuhá.
3,4 - 4,2 m		P		Písek žlutý, při bázi okrový, střednězrný.
4,2 - 4,5 m			7,26 m	Písek železitý, tmavě hnědý, zpevněné polohy - limonit, střednězrný.
4,5 - 5,0 m		P	7,8 m	Písek železitý, okrově červený, slabě hlinitý, střednězrný.
5,0 - 7,5 m		P		Písek glaciální, světlé žlutý, k bázi šedý, jemno-střednězrný.
7,5 - 8,8 m				Písek slabě hlinitý, žlutý, střednězrný místy až písčité hlína, měkká.
8,8 - 10,0 m				Hlína písčité, žlutá až okrová, ojediněle valouny křemene do 2 cm, dokonale opracované, patrná vodorovná vrstevnatost, tuhá.
10 - 11 m				
11 - 12 m				
12 - 13 m				
13 - 14 m				
14 - 15 m				



hladina podzemní vody

ustálená: m 7,26 m.n.m. 261,48

naražená: m 7,8 m.n.m. 260,94



naporušený vzorek



porušený vzorek s původní vlhkostí



porušený vzorek 1,5 m, 5 m, 8-8,8 m, 10 m



## Geologický profil


Akce: Karyiná-Doly, Stonava - hydro

Vrt č.: P-13

Doba vrtání: Leden 1991

Nadm. výška: terén 253,74 m n.l.  
pažnice 254,67 m n.l.

Souprava H-50, vrtmistr Ondrušek



hladina podzemní vody

ustálená: m 9,34 m.n.m. 244,40

naražená: m 8,2 m.n.m. 245,54



neporušený vzorek



porušený vzorek s původní vlhkostí



porušený vzorek 2,0-2,5 m, 7,5-8,0 m





## Geologický profil

Akce: Karviná - 1. Máj - výměníky  
 Doba vrtání: listopad 1989  
 Souprava: URB - 2,5 A

Vrt č.: IV-568  
 Prováděcí závod: UNIGEO 02  
 Nadm. výška: 266,5 m.n.m.

Hloubka M. 100	Zeminy a horniny graficky	Odběr vzorků	Hladina podz. vody	Třída ČSN 73 1001	Těžitel ČSN 73 3050	Pojmenování a popis zemín a hornin ČSN 72 1001
1				YMI- YGP 2-3		0,0 - 1,3 m Navážka, do 0,1 drn, dále hlušá nová sypanina, s. úl. do 2 - 8 místy 12 cm
2		IP		S4	1	
3		PP		F4	2	1,3 - 2,0 m Hlinitý písek sálský, s val. šterku do 3 cm, rezavě šedohnědá, rezavě a šedě skvrnitý, zavlhlý, středně ulehlý
4		PP		F6	2-3	
5		PP				2,0 - 3,2 m Prachovitá až písčitojílovitá, sv. šedohnědá, rezavě laminová, s ojed. eratiky do 0,5 - 1 cm, tuhá
6		PP		F6	2-3	
7		P		S3	3	
8						3,2 - 3,5 m Prachovitá hlína sálská, šedá s eratiky do 0,5 cm, tuhá
9						
10						3,5 - 6,5 m Prachovitá hlína sálská, do 4 rezavě šedohnědá, rezavě tečkova- ná, málo šedě smouhovaná, do 6 prachovitá až jílovitá, šedá, nevýrazně tmavě smouhovaná, do 6,5 rezavě hnědá, šedě smo- hovaná a tečkovaná, v celé mo- nosti tuhá až pevná *) do 5,5 výrazně šedě a rezavě smouhovaná,
11						
12						
13						
14						
15						



hladina podzemní vody

ustálená: m - m.n.m. -  
 naružená: m - m.n.m. -


6,5 - 8,0 m Písčitý šterk až písek se šterkem sálský, šedohnědý,  
 zavlhlý, ulehlý, s val. do 3 cm

# Geologický profil

Akce **Dětmarovice-Hovířov**  
 Hloubka vrtání **parovod**  
 Souprava **URB-2a (Jantulík)**

Vrt J-2  
 Provedení závod **Ostrava**  
 Nadm. výška **268,81**

Skupina M 15180	Zeminy a horniny graficky	Odliš SZ 0005	Hladina DC 12 000	Třída CSN 73100	Číslo CSN 73050	Pomenování a popis zeminy a horniny CSN 72 1001
--------------------	---------------------------------	------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------------------------------



0,0-6,0 Navážka - ušklá, hrubá haldovina do 20 cm promísená s úlomky cihel ze začátku příměs hlíny - přepalovaná haldovina

Hladina podzemní vody nebyla zastižena

- Hladina podz. vody ustálená m - m n m -  
 - Hladina podz. vody narušená m - m n m -  
 - neporušený vzorek  
 - PP-porušený vzorek s původní vlhkostí

## Geologický profil

Akce: **Dětmarovice-Havířov**  
 Jméno vrtu: **parovod**  
 Souprava: **URB-2a (Jantulík)**

Vrt č.: **J-3**  
 Provedení: **záved Ostrava**  
 Nadm. výška: **270,93**

Výškový úsek	Zeminy a horniny	Měřítko	Měřítko	Měřítko	Popis vrstev a popis zemin a hornin
	grafický				ČSN 72 1001
0,0 - 2,7	[Symbol: diagonální čárky]	1:50	1:50	1:50	Navážka - stavební odpad, úlomky cihel, škvára, jemná balvanovina
2,7 - 6,0	[Symbol: šikmá čára]	1:50	1:50	1:50	Hlína, hnědá, rezavě šedě smoubovaná, tuhá, proměnlivě písčita - glaukustrinní
hladina podzemní vody nebyla zastižena					

- ☑ hladina podz. vody      ustalená    m    -      m.n.m.    -
- naražena    m    -      m.n.m.    -
- ☐ II - neporušený vzorek
- ☐ PP - porušený vzorek s původní vlhkostí

Geologický profil

Adresa: Dělnarovice-Havířov  
 číslo vlny: 474  
 souřadnice: 2000  
 H-50 (Šumavský)

vlna J-40  
 provedení: zveřejněno  
 měřící výška: 272,49

Hloubka m	Zeminy a horniny střížky	Údaje vzorků	Hloubka pod vodu	Hloubka vzorků	Hloubka vzorků	Popis geologických útvarů a půdy ČSN 72 1001
0,0-0,15	[Symboly: kruhy, trojúhelníky, čtverečky]				2-6	0,0-0,15 Hlina šedohnědá, humózní
0,15-3,00	[Symboly: trojúhelníky, čtverečky]					0,15-3,00 Navěška - úlomky cihel Ø 10 až 15 cm, místy s písčitou hlinou  Hloubka podzemní vody nebyla zastižena

\* - hladina podz. vody      ustálená      m      m o m  
                                          narušená      m      m n m  
 N - neporušený vzorek  
 PP - porušený vzorek s původní vlhkostí

# Geologický profil

Adresa: **Dělnárovice-Havířov**  
 Doba vrtání: **průřez**  
 Souprava: **H-50 (Šumský)**

Vrt. č.: **J-41**  
 Provedení: **závod Ostrava**  
 Nadm. výška: **268,50**

Hloubka m (100)	Zeminy a horniny průřez	Soubor vzorů (č.)	Hloubka vzorkování	Hloubka CSN 73100	Těžnost CSN 73056	Pojmenování a popis zeminy a horniny CSN 721001
0,0-1,6	[Symbol: diagonally hatched box]		1	1	3	0,0-1,6 Navázka - zhuštěná haldovina, úlomky pískové a praseňové do 10 cm
1,6-3,0	[Symbol: diagonally hatched box]		2	2	2	1,6-3,0 Písečná hlína, hnědá, rezavě a šedě páskovaná, tuhá (glaciokustr.)
Hladina podzemní vody nebyla zastižena						

- ☛ - hladina podz. vody ustálena m / naružena m
- ☛ - neporušený vzorek
- ☛ - porušený vzorek s původní vlhkostí

## Geologická dokumentace vrtu

IV 242

Souřadnice X : 1103923.34  
 Y : 457226.16  
 Nadmořská výška : 270.84  
 Lokalita : Karviná Doly  
 Mapa 1:25.000 : 15-441

Hloubka [m]	Přijatý profil	Odběry vzorků	Podzemní voda	14688	736133	GT	Popis polohy
1							
1				Mg	F5Y	2a	0.00-0.80 : navážka - hlína tmavě hnědá, s úomky propálené hlušiny nové sypariny vel do 3 cm, ulehlá
1				siCl	F6	3	0.80-1.80 : hlína prachovitá, hnědá, na bázi šedé a tmavě hnědé smouhovaná, tuhá (sprašová)
2							1.80-4.30 : hlína prachovitá, světlešedohnědá, do 2,5 m rezavě laminovaná, do 3,5 m tuhá, níže měkká (sálské zal.)
3				Cl	F6	4a	
4				clSa	S5	5	4.30-4.50 : písek hlinitý, světle hnědý, zavhlý, ulehlý (sálské zal.)
5				Cl	F6	4a	4.50-5.30 : hlína prachovitá, světle šedá až hnědošedá, s výraznými polohami písku rezavě hnědého, měkká (sálské zal.)
6				clSa	S5	5	5.30-7.80 : písek hlinitý, světle hnědý, vlhký, ulehlý, střednozrný až hrubozrný (sálské zal.)
7							
8				Cl	F6	4a	7.80-9.70 : hlína prachovitá, sv. hnědošedá, místy s písčitou příměsí, s drobnými valouny eratik do 1 cm, ojediněle až 3 cm, tuhá (sálské zal.)
9				saCl	F4	4b	9.70-10.20 : hlína písčitá, šedá, s hojnými valouny eratik, na bázi rezavě skvrnitá, tuhá (halštrovské zal.)
10				clSa	S5	5	10.20-12.00 : písek, hlinitý, střední, světle hnědošedý, s valouny do 2 cm, ojediněle 5 cm, zavhlý, ulehlý (halštrovské zal.)
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

## POPISNÁ DATA

Datum zahájení vrtání : 1.1.1983  
 Datum ukončení vrtání : 1.1.1983

## PODZEMNÍ VODA

Měřítko : 1 : 100  
 ID\_OBJ : 23  
 Projekt :  
 Zpracoval : Unigeo  
 Datum : 2/1983  
 Průřez :



Litologicko-genetické značky - Kvartér

	Navážka - hlinitá
	Navážka - různorodý materiál
	Navážka - beton
	Navážka - písčité
	Navážka - kamenitá (důlní hlušina, škvára)
	Humózní hlína, ornice
	Hlína jílovitá, fluvialní
	Hlína prachovitá, fluvialní
	Jíl, fluvialní
	Štěrka jílovitá, fluvialní
	Hlína prachovitá, deluvialní
	Hlína jílovito-písčité, deluvialní
	Hlína jílovitá, deluvialní
	Hlína prachovitá (sprašová), eolická
	Hlína jílovitá, glacienní
	Hlína prachovitá, glacienní
	Hlína písčité, glacienní
	Jíl, glacienní
	Písek, glacienní
	Písek hlinitý, glacienní
	Písek jílovitý, glacienní
	Písek se štěrkem, glacienní
	Štěrka písčité, glacienní
	Štěrka písčité jílovitý, glacienní
	Jíl se štěrkem písčité, glacienní

Litologicko-genetické značky - Terciér

	Vápnitý Jíl, marinní
	Písek, marinní

Geotechnické značky

**průmět 20m** kolmá vzdálenost průzk. díla k ose komunikace

**NBN-2**  
250,30 označení a výšková kóta ústí vrtu nebo sondy (u starších vrtů zohledněn antropogenní vliv)

**N 2.80** naražená hladina podzemní vody (u starších vrtů uveden rok zaměření)

**U 1.80** ustálená hladina podzemní vody (u starších vrtů uveden rok zaměření)

průběh dynamického odporu zemín

interpretovaná rozhraní geotechnických typů

faciální přechod v rámci jedné třídy GTypu

rozhraní GTypu

předpokládaný průběh rozhraní GTypu

Průmyslová zóna Nad Barbarou  
Souhrnný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum  
a průzkum potenciálního znečištění území

Vysvětlivky geotechnických řezů

Zpracoval:	ing. Václav Hotárek	Příloha:	11
Schválil:	ing. Pavel Malucha		
Měřítko:			
Datum :	8/2014		















# PŘÍLOHA Č.12

## PŘEHLED FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ ZEMIN

Průmyslová zóna Nad Barborou

Souhrnný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum a průzkum potenciálního  
znečištění území

Příloha 12: Přehled fyzikálně-mechanických vlastností zemín

Sonda	NBN-2		NBN-3		NBN-4		NBN-7		NBN-7		NBN-7		NBN-8		NBN-9	
	PLP	N	PLP	N	PLP	N	PLP	N	PLP	N	PLP	P	PLP	P	PLP	PLP
Drůh vzorku																
Parametr / Hloubka odběru																
Vlhkost	6,8-7,0	21,40	2,0-2,2	5,7-5,9	4,0-4,3	7,0-7,2	4,2-4,4	9,0-9,4	14,0-16,0	16,0-17,0	15,90	-	15,90	4,0-4,1	2,5-2,8	4,0-4,5
Měrná hmotnost	22,63	%	24,29	%	18,55	%	13,44	%	21,7	%	21,7	%	21,74	%	21,24	%
Objemová hmotnost	2,71	Mg/m <sup>3</sup>	2,69	Mg/m <sup>3</sup>	2,69	Mg/m <sup>3</sup>	2,67	Mg/m <sup>3</sup>	2,67	Mg/m <sup>3</sup>	2,69	Mg/m <sup>3</sup>	2,71	Mg/m <sup>3</sup>	2,71	Mg/m <sup>3</sup>
Objemová hmotnost suchá	2,03	Mg/m <sup>3</sup>	2,04	Mg/m <sup>3</sup>	2,14	Mg/m <sup>3</sup>	2,24	Mg/m <sup>3</sup>	2,01	Mg/m <sup>3</sup>	2,01	Mg/m <sup>3</sup>	2,05	Mg/m <sup>3</sup>	2,05	Mg/m <sup>3</sup>
Mez tekutosti	1,66	%	1,63	%	1,81	%	1,97	%	1,65	%	1,65	%	1,69	%	1,69	%
Mez plasticity	37	%	35	%	29	%	29	%	36	%	36	%	32	%	32	%
Číslo plasticity	19	%	17	%	14	%	17	%	15	%	15	%	18	%	18	%
Stupeň konzistence	18,7	%	20,6	%	14,6	%	17,2	%	20,9	%	20,9	%	13,9	%	13,9	%
Pórovitost	0,79	%	0,81	%	0,72	%	0,90	%	0,68	%	0,68	%	0,77	%	0,77	%
Stupeň nasycení	38,92	%	37,76	%	32,89	%	42,88	%	38,60	%	38,60	%	32,32	%	37,61	%
Soudržnost efektivní	0,96	kPa	1,00	kPa	1,00	kPa	1,00	kPa	0,93	kPa	0,93	kPa	0,90	kPa	0,96	kPa
Úhel vnitřního tření efektivní	-	°	22,8	°	-	°	32,5	°	-	°	-	°	-	°	-	°
Obor platnosti hodnot	-	MPa	0,05-0,40	MPa	0,10-0,40	MPa	0,10-0,40	MPa	0,10-0,40	MPa	0,10-0,40	MPa	0,10-0,40	MPa	0,10-0,40	MPa
Edometrický modul přetvárnosti	-	MPa	6,43	MPa	-	MPa	7,66	MPa	-	MPa	-	MPa	-	MPa	-	MPa
Obor platnosti hodnot	-	MPa	0,04-0,44	MPa	0,14-0,54	MPa	0,08-0,48	MPa	0,14-0,54	MPa	0,08-0,48	MPa	0,14-0,54	MPa	0,08-0,48	MPa
Koeficient filtrace	3,73 E-9	m/s	2,18 E-9	m/s	3,83 E-9	m/s	1,34 E-9	m/s	5,67 E-9	m/s	3,88 E-9	m/s	9,76 E-6	m/s	5,70 E-6	m/s
Max. objemová hm. - Proctor standard	-	Mg/m <sup>3</sup>	-	Mg/m <sup>3</sup>	-	Mg/m <sup>3</sup>	-	Mg/m <sup>3</sup>	-	Mg/m <sup>3</sup>	-	Mg/m <sup>3</sup>	-	Mg/m <sup>3</sup>	-	Mg/m <sup>3</sup>
Optimální vlhkost - Proctor standard	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%
CBR <sub>1,25mm</sub>	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%
CBR <sub>5,25mm</sub>	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%
CBR <sub>sat,1,25mm</sub>	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%
CBR <sub>sat,5,25mm</sub>	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%	-	%
Geotechnický typ (GT)																
Litologický typ (geneze)																
Konzistence / ulehlost zeminy	dle ČSN EN ISO 14688															
Třída zeminy	dle ČSN 73 6133															
Konzistence / ulehlost zeminy																

kurzívou - odhadovaná charakteristika dle makroskopického popisu, průběhu vrtání nebo penetrační zkoušky

legenda geneze:

- gl- glaciální
- e- eolická
- f- fluvální
- m- marinní
- d- deluvální



Příloha 12: Přehled fyzikálně-mechanických vlastností zemín

Sonda	NBN-9	NBN-10	NBN-15	NBN-15	NBN-15	NBN-15	NBN-16	NBN-17	NBN-17	NBN-17	NBN-18	NBN-18	NBN-18	NBN-19	NBN-19	NBN-19	MBS-1
Drůh vzorku	P	P	PLP	PLP	PLP	N	N	PLP	PLP	PLP	N	TV	N	PLP	PLP	PLP	P
Parametr / Hloubka odběru	7,0-8,0	6,0-7,0	1,5-1,8	3,1-3,4	1,9-2,1	15,97	1,9-2,1	2,4-2,7	4,5-4,7	4,0-4,2	4,2-4,8	13,65	4,0-4,2	0,8-1,5	2,0-3,0	2,0-3,0	3,5-4,0
Vlhkost	-	-	18,38	24,59	22,41	11,18	22,41	11,18	11,18	17,60	13,65	31,9%	17,60	31,9%	26	26	-
Měrná hmotnost	2,68	2,67	2,69	2,72	2,68	2,67	2,68	2,71	2,67	2,67	2,68	2,68	2,67	2,66	2,74	2,66	2,66
Objemová hmotnost	-	-	2,12	2,04	2,04	1,96	2,04	1,96	2,25	2,10	2,17	2,17	2,10	1,91	2,01	-	-
Objemová hmotnost suchá	-	-	1,79	1,64	1,76	1,60	1,76	1,60	2,02	1,87	1,91	1,91	1,87	1,45	1,60	-	-
Mez tekutosti	25	-	26	40	31	36	31	36	19	26	28	28	26	30	57	-	-
Mez plasticity	11	-	14	17	13	18	13	18	11	17	17	17	17	20	21	-	-
Číslo plasticity	13,7	-	11,6	22,9	17,8	18	17,8	18	7,6	14,4	16,3	16,3	14,4	11	36	-	-
Stupeň konzistence	-	-	0,66	0,67	0,84	0,76	0,84	0,76	1,03	0,93	0,88	0,88	0,93	-	0,87	-	-
Pórovitost	-	-	33,43	39,80	34,36	40,92	34,36	40,92	24,20	30,15	28,75	28,75	30,15	45,59	41,78	-	-
Stupeň nasycení	-	-	0,99	1,00	0,82	0,88	0,82	0,88	0,94	0,78	0,91	0,91	0,78	1,00	0,99	-	-
Soudržnost efektivní	-	-	-	-	30,9	-	30,9	-	-	22,6	-	-	22,6	-	-	-	-
Úhel vnitřního tření efektivní	-	-	-	-	23	-	23	-	-	23,2	-	-	23,2	-	-	-	-
Obor platnosti hodnot	-	-	0,05-0,40	-	0,05-0,40	-	0,05-0,40	-	0,10-0,40	-	-	-	0,10-0,40	-	-	-	-
Edometrický modul přetvárnosti	-	-	9,24	-	9,24	-	9,24	-	-	9,39	-	-	9,39	-	-	-	-
Obor platnosti hodnot	-	-	0,04-0,44	-	0,04-0,44	-	0,04-0,44	-	-	0,09-0,48	-	-	0,09-0,48	-	-	-	-
Koeficient filtrace	2,17 E-8	2,13 E-5	5,31 E-9	2,38 E-9	3,75 E-9	3,40 E-9	3,75 E-9	3,40 E-9	5,63 E-8	1,81 E-8	5,56 E-9	5,56 E-9	1,81 E-8	3,87 E-9	1,33 E-9	1,33 E-5	-
Max. objemová hm. - Proctor standard	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Optimální vlhkost - Proctor standard	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CBR <sub>1,25mm</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CBR <sub>5mm</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CBR <sub>sat,1,25mm</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CBR <sub>sat,5mm</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Geotechnický typ (GT)	5	5	4b	4a	3	4b	4b	4b	8	4a	4a	5
Litologický typ (geneze)	c(Sa (g))	Sa (g)	sa(SI (g))	si(Cl (g))	si(Cl (e))	sa(SI (g))	sa(SI (g))	sa(SI (g))	c(SI (d))	c(SI (g))	Cl (g)	Sa (g)
Konzistence / ulehlost zeminy	uhelid	uhelid	uhelid	uhelid	uhelid	uhelid	uhelid	uhelid	uhelid	uhelid	uhelid	uhelid
Třída zeminy	F4 CS	SZ SP	F4 CS	F6 Cl	F6 Cl	F4 CS	F4 CS	F4 CS	F4 CS	F4 CS	F8 CH	S3 S-F
Konzistence / ulehlost zeminy	uhelid	uhelid	uhelid	uhelid	uhelid	uhelid	uhelid	uhelid	uhelid	uhelid	uhelid	uhelid

kurzivou - odhadovaná charakteristika dle makroskopického popisu, průběhu vrtání nebo penetrační zkoušky

legenda geneze:  
 gl- glaciální  
 e- eolická  
 f- fluvální  
 m- marinní  
 d- deluviální

Příloha 12: Přehled fyzikálně-mechanických vlastností zemín

Sonda	SHB-1	SHB-1	SHB-1	SHB-2	SHB-2	SHB-3	SHB-3	SHB-3	SHB-4	SHB-4	SHB-4	SHB-4	SHB-4
Drůh vzorku	TV	TV	PLP	TV	PLP	PLP	PLP	PLP	TV	TV	PLP	PLP	PLP
Parametr / Hloubka odběru	1,5-2,0	3,3-4,0	10,0-10,5	0,7-1,4	3,3-3,6	1,8-2,0	7,5-7,7	1,0-2,0	5,5-6,0	1,0-2,0	1,0-2,0	5,5-6,0	5,5-6,0
Vlhkost	24,90	12,84	14,53	21,23	24,88	16,16	28,42	20,27	16,19	-	-	-	-
Měrná hmotnost	2,72	2,68	2,70	2,71	2,72	2,70	2,72	2,71	2,68	-	-	-	-
Objemová hmotnost	2,02	2,15	2,16	2,06	2,02	2,17	1,97	2,08	2,06	-	-	-	-
Objemová hmotnost suchá	1,62	1,91	1,89	1,70	1,62	1,87	1,53	1,73	1,77	-	-	-	-
Mez tekutosti	39	25	32	32	51	25	58	35	26	-	-	-	-
Mez plasticity	18	13	17	16	19	14	21	16	18	-	-	-	-
Číslo plasticity	20,9	12,4	20	15,8	32,5	10,6	36,9	18,9	8,5	-	-	-	-
Stupeň konzistence	0,67	0,98	0,87	0,68	0,80	0,83	0,80	0,78	1,15	-	-	-	-
Pórovitost	40,54	28,90	30,15	37,30	40,52	30,81	43,60	36,18	33,84	-	-	-	-
Stupeň nasycení	1,00	0,85	0,91	0,97	0,99	0,98	1,00	0,97	0,85	-	-	-	-
Soudržnost efektivní													
Úhel vnitřního tření efektivní													
Obor platnosti hodnot													
Edometrický modul přetvárnosti													
Obor platnosti hodnot													
Koeficient filtrace													
Max. objemová hm. - Proctor standard	2,40 E-9	1,89 E-7	5,87 E-9	4,07 E-9	1,44 E-9	4,67 E-9	1,24 E-9	2,34 E-9	3,81 E-9	-	-	-	-
Optimální vlhkost - Proctor standard	1,63	1,95	-	1,72	-	-	-	1,72	-	-	-	-	-
CBR <sub>1,25mm</sub>	14,8	9,8	-	14,6	-	-	-	14,6	-	-	-	-	-
CBR <sub>5mm</sub>	13	17	-	10	-	-	-	17	-	-	-	-	-
CBR <sub>12,5mm</sub>	11	16	-	9	-	-	-	10	-	-	-	-	-
CBR <sub>sat<sub>12,5mm</sub></sub>	1	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
CBR <sub>sat<sub>2,75mm</sub></sub>	1	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Geotechnický typ (GT)	3	5	4b	3	4a	4b	4a	3	4a	-	-	-	-
Litologický typ (geneze)	s(Č) (e)	e(Sa) (g)	e(Sa) (g)	s(Č) (e)	s(Č) (g)	s(Č) (g)	ČI (g)	s(Č) (e)	s(Č) (e)	-	-	-	-
Konzistence / ulehlost zeminy	tuná	pevná	pevná	tuná	pevná	pevná	pevná	pevná	pevná	pevná	pevná	pevná	pevná
Třída zeminy	F6 ČI	S5 SC	S5 SC	F6 ČI	F8 CH	F4 CS	F8 CH	F6 ČI	F6 ČI	-	-	-	-
Konzistence / ulehlost zeminy	tuná	tuná	tuná	tuná	tuná	tuná	tuná	tuná	tuná	-	-	-	-

kurzívou - odhadovaná charakteristika dle makroskopického popisu, průběhu vrtání nebo penetrační zkoušky

legenda geneze:  
 gl- glaciální  
 e- eolická  
 f- fluvialní  
 m- marinní  
 d- deluvialní

Příloha 12: Přehled fyzikálně-mechanických vlastností zemín [archivní průzkumné práce]

Sonida	NBV-1	NBV-1	NBV-1	NBV-1	NBV-2	NBV-2	NBV-2	NBV-2	NBV-3	NBV-3	NBV-3	NBV-3	NBV-4	NBV-4	NBV-4	NBV-4
Rok realizace	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
Parametr / Hloubka odběru	2,0-2,5	6,0-6,5	10,0-10,5	10,0-10,5	2,5-3,0	8,0-8,5	12,5-13,0	2,5-3,0	2,5-3,0	5,0-5,5	13,8-14,0	1,0-1,5	4,5-5,0	4,5-5,0	4,5-5,0	6,3-6,6
Jednotka																
symbol																
$W_n$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
měrná hmotnost	2,71	2,69	2,67	2,67	2,71	2,69	2,68	2,7	2,7	2,71	2,66	2,71	2,68	2,71	2,68	2,69
$\rho_s$	Mg/m <sup>3</sup>	Mg/m <sup>3</sup>	Mg/m <sup>3</sup>	Mg/m <sup>3</sup>	Mg/m <sup>3</sup>	Mg/m <sup>3</sup>	Mg/m <sup>3</sup>	Mg/m <sup>3</sup>	Mg/m <sup>3</sup>	Mg/m <sup>3</sup>	Mg/m <sup>3</sup>	Mg/m <sup>3</sup>	Mg/m <sup>3</sup>	Mg/m <sup>3</sup>	Mg/m <sup>3</sup>	Mg/m <sup>3</sup>
Objemová hmotnost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\rho_n$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Objemová hmotnost suchá	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\rho_d$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mez tekutosti	43	73	-	-	34	79	-	33	42	42	-	39	78	30	-	-
$W_L$	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Mez plasticity	19	13	-	-	15	15	-	16	17	17	-	18	13	12	-	-
$I_p$	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Číslo plasticity	24	10	-	-	19	14	-	17	25	25	-	21	16	18	-	-
$I_c$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stupeň konzistence	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$n$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pórovitost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$S_r$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stupeň nasycení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$c_u$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soudržnost totální	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa
$\phi_u$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úhel vnitřního tření totální	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
$c_{ef}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obor platnosti hodnot	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa
$\phi_{ef}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úhel vnitřního tření efektivní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$E_{sed}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obor platnosti hodnot	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa
Edometrický modul přetvárnosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$k_f$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obor platnosti hodnot	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	MPa
Koeficient filtrace	2,27E-09	1,35E-07	2,82E-05	3,48E-09	4,98E-09	1,15E-05	3,85E-09	2,23E-09	1,95E-05	3,81E-09	5,63E-09	5,56E-09				
$k_f$	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s				

Geotechnický typ (GT)	3	5	5	3	4b	5	3	4a	5	3	4b	4b
Litologický typ (geneze)	s(Cl) (e)	s(Sa) (gl)	Sa (gl)	s(Cl) (e)	s(Cl) (gl)	Sa (gl)	s(Cl) (e)	s(Cl) (gl)	Sa (gl)	s(Cl) (e)	c(Sa) (gl)	c(Sa) (gl)
Konzistence / ulehlost zeminy	tuhá	stř. ulehlost	ulehlá	tuhá	měkká	ulehlá	tuhá	tuhá	ulehlá	tuhá	tuhá	tuhá
Třída zeminy	F6 Cl	S5 SC	S2 SP	F6 CL	F4 CS	S3 S-F	F6 CL	F6 Cl	S3 S-F	F6 Cl	F4 CS	F4 CS
Konzistence / ulehlost zeminy	tuhá	stř. ulehlost	ulehlá	tuhá	měkká	ulehlá	tuhá	tuhá	ulehlá	tuhá	tuhá	tuhá

kurzivou - odhadovaná charakteristika dle makroskopického popisu a průběhu vrtání

legenda: geneze:

- gl- glaciální
- e- eolická
- f- fluvialní
- a- antropogenní
- d- detruiční

Příloha 12: Přehled fyzikálně-mechanických vlastností zemín [archivní průzkumné práce]

Sonida	NBV-5	NBV-5	NBV-5	NBV-6	NBV-6	NBV-6	NBV-6	NBV-6	NBV-6	NBM-8	NBM-8	NBM-8	NBM-9	NBM-9	NBM-9	NBM-9
Rok realizace	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
Parametr / Hloubka odběru	4,0-4,2	10,2-10,5	14,0-14,2	7,0-7,6	8,4-8,8	15,0-15,5	1,5-1,6	1,5-1,6	3,5-3,6	4,4-4,5	4,4-4,5	1,0-1,2	2,01-2,1	2,3-2,5		
Vlhkost	-	-	-	-	-	-	19,91	19,91	30,81	28,51	28,51	19,42	10,61	15,71		
Jednotka																
Symbol																
W <sub>n</sub>	%															
ρ <sub>s</sub>	Mg/m <sup>3</sup>															
ρ <sub>n</sub>	Mg/m <sup>3</sup>															
ρ <sub>d</sub>	Mg/m <sup>3</sup>															
W <sub>L</sub>	%															
W <sub>p</sub>	%															
I <sub>p</sub>	%															
I <sub>c</sub>	-															
n	-															
S <sub>r</sub>	-															
c <sub>u</sub>	kPa															
φ <sub>u</sub>	°															
-	MPa															
c <sub>ef</sub>	kPa															
φ <sub>ef</sub>	-															
-	MPa															
E <sub>sed</sub>	MPa															
-	MPa															
k <sub>f</sub>	m/s															
Geotechnický typ (GT)	4a	5	4a	5	4a	6	8	4a	4a	4a	3	4a	4a	4a	4a	4a
Litologický typ (geneze)	dle ČSN EN ISO 14688															
Konzistence / ulehlost zeminy	tuhá	stř. ulehlá	tuhá	stř. ulehlá	tuhá	ulehlá	pevná	tuhá	tuhá	tuhá	pevná	pevná	velmi pevná	pevná	pevná	pevná
Třída zeminy	F6 CI	S4 SW	F6 CI	S4 SW	F6 CL	S5 SC	F6 CL	F8 CH	F8 CH	F8 CH	F6 CL	F6 CL	F4 CS	F6 CL	F6 CL	F6 CL
Konzistence / ulehlost zeminy	tuhá	stř. ulehlá	tuhá	stř. ulehlá	tuhá	ulehlá	tuhá	tuhá	tuhá	tuhá	tuhá	tuhá	pevná	pevná	tuhá	tuhá
Koeficient filtrace	1,37E-09	1,25E-06	3,37E-09	2,28E-06	4,53E-09	1,84E-06	3,39E-09	1,72E-09	1,42E-09	1,42E-09	3,44E-09	1,29E-08	3,78E-09			

kurzivou - odhadovaná charakteristika dle makroskopického popisu a průběhu vrtání

legenda geneze:

- gl- glaciální
- e- eolická
- f- fluvialní
- a- antropogenní
- d- deluvialní

Příloha 12: Přehled fyzikálně-mechanických vlastností zemín [archivní průzkumné práce]

Sonda	NBM-10	NBM-10	NBM-10	NBM-11	NBM-11	NBM-12	NBM-12	NBM-12	NBM-12	NBM-12	NBM-12	NBM-12
Rok realizace	Jednotka											
Parametr / Hloubka odběru	1.0-1.2	2.0-2.2	3.0-3.3	1.0-1.2	2.2-2.3	3.0-3.2	0.4-0.5	1.6-1.8	3.7-3.8	4.5-4.7	6.0-6.1	
Vlhkost	19.74	17.49	22.25	31	23.87	18.31	19.29	19.21	21.14	23.73	17.74	
Měrná hmotnost	2.71	2.69	2.69	2.69	2.65	2.71	2.7	2.7	2.71	2.71	2.65	
Objemová hmotnost	2.09	2.1	2.01	1.86	1.97	2.09	2.04	2.02	2.03	2.05	2.06	
Objemová hmotnost suchá	1.75	1.79	1.64	1.42	1.59	1.77	1.71	1.69	1.68	1.66	1.75	
Mez tekutosti	31	76	31	51	34	39	31	36	43	39	30	
Mez plasticity	18	15	18	20	22	18	20	17	16	19	15	
Číslo plasticity	13	11	13	31	12	21	11	19	27	20	15	
Stupeň konzistence	0.87	0.76	0.65	0.65	0.83	0.98	1.05	0.88	0.80	0.75	0.84	
Pórovitost	35.59	33.55	38.88	47.22	39.99	34.81	36.66	37.24	38.16	38.86	33.98	
Stupeň nasycení	0.97	0.93	0.94	0.93	0.95	0.93	0.9	0.88	0.93	1.00	0.92	
Soudržnost totální	94.5	-	-	45.4	-	95.8	-	-	-	-	-	
Úhel vnitřního tření totální	7.69	-	-	3.01	-	4.57	-	-	-	-	-	
Obor platnosti hodnot	0.02-0.32	-	-	0.02-0.32	-	0.06-0.36	-	-	-	-	-	
Soudržnost efektivní	-	-	-	-	-	-	-	16.5	-	17.9	-	
Úhel vnitřního tření efektivní	-	-	-	-	-	-	-	25.5	-	25.7	-	
Obor platnosti hodnot	-	-	-	-	-	-	-	0.05-0.40	-	0.10-0.40	-	
Edometrický modul přetvárnosti	7.93	-	-	6.17	-	10.55	-	11.49	-	8.34	-	
Obor platnosti hodnot	0.02-0.42	-	-	0.02-0.42	-	0.06-0.46	-	0.03-0.43	-	0.09-0.49	-	
Koeficient filtrace	1.04E-08	4.54E-09	4.84E-09	2.23E-09	3.96E-09	2.61E-09	9.01E-09	1.99E-09	2.38E-09	3.21E-09	4.02E-09	
Geotechnický typ (GT)	3	4b	4a	2a	2a	3	3	3	4a	4a	4b	
Litologický typ (geneze)	sactSI (e)	sasSI (gl)	sactSI (gl)	sICl (a)	cISl (a)	sICl (e)	cISl (e)	sICl (e)	sICl (gl)	sICl (gl)	sasCl (gl)	
Konzistence / ulehlost zeminy	pevná	pevná	tuhá	tuhá	pevná	pevná	velmi pevná	pevná	tuhá	tuhá	pevná	
Třída zeminy	F6 CL	F4 CS	F6 CL	F8 CH	F6 CL	F6 CL	F6 CL	F6 CL	F6 CL	F6 CL	F4 CS	
Konzistence / ulehlost zeminy	tuhá	tuhá	tuhá	tuhá	tuhá	tuhá	pevná	tuhá	tuhá	tuhá	tuhá	

kurzivou - odhadovaná charakteristika dle makroskopického popisu a průběhu vrtání

legenda geneze:

- gl- glaciální
- e- eolická
- f- fluvialní
- a- antropogenní
- d- deluvialní